

ORDEN DE TRABAJO N° 124496 - WEST CALAMA

Datos del cliente

Tipo Trabajo : REP.GENERAL

Datos del Vehículo

Rut **79578880-8**
Nombre **SOC.DE INVERSIONES LAS VEGAS LTDA**
Dirección **AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225**
Teléfono **Celular**
Ciudad **LA SERENA**
Email

Patente **LDBC-99** Año **2019**
Marca **VOLKSWAGEN**
Modelo **GOL**
Motor **CFZ T73119**
K.M.S **34.194** **GRIS**
Vin **9BWAB45U7KT017113**

Con Cita **NO** CCost **B1-03-01**
Folio Cita **RAC OFC**

Valor Aproximado
Nuevo Valor

Accesorios del Vehículo

- | | |
|---|---|
| ☒ Documentos | ☒ Triangulos |
| ☒ Antena | ☒ Encendedor |
| ☒ Llaves | ☒ Rueda Repuesto |
| ☒ Espejo Int. | ☒ Gata |
| ☒ Espejo Ext. | ☒ Herramientas |
| ☒ Plumillas | ☒ Cinturon Seg. |
| ☒ Pisos | ☒ Tapa Bencina |
| ☒ Tapa Radiador | ☒ Tapa Rueda 1234 |
| ☒ Extintor | ☒ Panel de Radio |
| ☒ Botiquin | ☒ Radio |

Nivel de Bencina

1/4



Cargo orden de Trabajo

Cliente

Fecha y Hora Ingreso a Taller

07-04-2021 / 17:13:04

Compromiso de entrega

08-04-2021 / 17:10

Nueva Fecha

--	--	--

Mantenición de Kms.

SSB:

Cono N° 1

Detalle del Servicio


INGRESA A TALLER PARA REVISION DE RADIO (NO FUNCIONA) PLUMILLAS NO FUNCIONAN.

FE. 2094 COT.3445 FECHA 07-04-21 OT CONTACAR 36939 (CACH)

Historial de servicio

Mant.KM	Fecha	KM.	OT
	17/02/2021	1	124580-WES

Observación Mecánico



Firma Cliente

Karla Aracena