

ORDEN DE TRABAJO N° 124500 - WEST CALAMA

Datos del cliente

Tipo Trabajo : MANTENCION

Datos del Vehículo

Rut **76265238-2**
Nombre **TOPOGRAFOS CASLESA CHILE SPA**
Dirección **CERRO EL PLOMO 5931 OF. 814**
Teléfono **Celular**
Ciudad **SANTIAGO**
Email

Patente **JWCG-70** Año **2018**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 4X4**
Motor **2GDC229843**
K.M.S **112.607** **ROJO**
Vin **MR0FB8CD1J0321114**

Con Cita **NO** CCost **B2-07-01**
Folio Cita **LOP (LA SERENA)**

Valor Aproximado
Nuevo Valor

Accesorios del Vehículo

- | | |
|---|---|
| ☒ Documentos | ☒ Triangulos |
| ☒ Antena | ☒ Encendedor |
| ☒ Llaves | ☒ Rueda Repuesto |
| ☒ Espejo Int. | ☒ Gata |
| ☒ Espejo Ext. | ☒ Herramientas |
| ☒ Plumillas | ☒ Cinturon Seg. |
| ☒ Pisos | ☒ Tapa Bencina |
| ☒ Tapa Radiador | ☒ Tapa Rueda 1234 |
| ☒ Extintor | ☒ Panel de Radio |
| ☒ Botiquin | ☒ Radio |

Nivel de Bencina

1/4



Cargo orden de Trabajo

Cliente

Fecha y Hora Ingreso a Taller

14-04-2021 / 09:19:56

Compromiso de entrega

15-04-2021 / 09:16

Nueva Fecha

--	--	--

Mantenición de 110.000 Kms.

SSB:

Cono N° 1

Detalle del Servicio


UNIDAD INGRESA A TALLER PARA MANTENCION PREVENTIVA, SE ENVIA A TALLER EXTERNO CACH CON TODOS LOS FILTROS Y ACEITE 5W30

FE. 2112 COT. 3485 FECHA 13-04-2021 OT CONTACAR 37064 (CACH)

Historial de servicio

Mant.KM	Fecha	KM.	OT
	04/02/2021	106.433	124452-WES

Observación Mecánico



Firma Cliente

Karla Aracena