

ORDEN DE TRABAJO N° 126701 - WEST CALAMA

Datos del cliente

Tipo Trabajo : MANTENCION

Datos del Vehículo

Rut **76978520-5**
Nombre **VESTAS CHILE TURBINAS EOLICAS LIMIT**
Dirección **ISIDORA GOYENECHEA 3000 OFICINA**
Teléfono **8225916** Celular
Ciudad **SANTIAGO**
Email

Patente **PFRP-49** Año **2020**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 4X4**
Motor **111111111**
K.M.S **9.679** **BLANCO**
Vin **8AJFB3CD1L1515168**

Con Cita **NO** CCost **B2-07-01**
Folio Cita **LOP (LA SERENA)**

Valor Aproximado
Nuevo Valor

Accesorios del Vehículo

- | | |
|---|---|
| ☒ Documentos | ☒ Triangulos |
| ☒ Antena | ☒ Encendedor |
| ☒ Llaves | ☒ Rueda Repuesto |
| ☒ Espejo Int. | ☒ Gata |
| ☒ Espejo Ext. | ☒ Herramientas |
| ☒ Plumillas | ☒ Cinturon Seg. |
| ☒ Pisos | ☒ Tapa Bencina |
| ☒ Tapa Radiador | ☒ Tapa Rueda 1234 |
| ☒ Extintor | ☒ Panel de Radio |
| ☒ Botiquin | ☒ Radio |

Nivel de Bencina

1/4



Cargo orden de Trabajo

Cliente

Fecha y Hora Ingreso a Taller

14-04-2021 / 14:16:34

Compromiso de entrega

15-04-2021 / 14:14

Nueva Fecha

Mantenición de 10.000 Kms.

SSB:

Cono N° 1

Detalle del Servicio


MANTENCION PREVENTIVA, REVISAR SENSOR DE RETROCESO Y ALARMA DE RETROCESO, SE ENVIA A TALLER EXTERNO CCAH, SE ENVIAN TODOS LOS FILTROS Y ACEITE 5W30

FE. 2104 COT.3473 FECHA 14-04-2021 OT CONTACAR 37078 (CACH)

Historial de servicio

Mant.KM	Fecha	KM.	OT
Cliente	SIN	HISTORIAL	*

Observación Mecánico



Firma Cliente

Karla Aracena