

ORDEN DE TRABAJO N° 126708 - WEST CALAMA

Datos del cliente

Tipo Trabajo : REP.GENERAL

Datos del Vehículo

Rut **76978520-5**
Nombre **VESTAS CHILE TURBINAS EOLICAS LIMIT**
Dirección **ISIDORA GOYENECHEA 3000 OFICINA**
Teléfono **8225916** Celular
Ciudad **SANTIAGO**
Email

Patente **PFRP-46** Año **2020**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 4X2**
Motor **111111**
K.M.S **13.071** **BLANCO**
Vin **8AJFB3CD6L1514808**

Con Cita **NO** CCost **B2-07-51**
Folio Cita **VESTAS (LA**

Valor Aproximado
Nuevo Valor

Accesorios del Vehículo

- | | |
|---|---|
| ☒ Documentos | ☒ Triangulos |
| ☒ Antena | ☒ Encendedor |
| ☒ Llaves | ☒ Rueda Repuesto |
| ☒ Espejo Int. | ☒ Gata |
| ☒ Espejo Ext. | ☒ Herramientas |
| ☒ Plumillas | ☒ Cinturon Seg. |
| ☒ Pisos | ☒ Tapa Bencina |
| ☒ Tapa Radiador | ☒ Tapa Rueda 1234 |
| ☒ Extintor | ☒ Panel de Radio |
| ☒ Botiquin | ☒ Radio |

Nivel de Bencina

1/4



Cargo orden de Trabajo

Cliente

Fecha y Hora Ingreso a Taller

23-04-2021 / 13:56:36

Compromiso de entrega

24-04-2021 / 13:54

Nueva Fecha

--	--	--

Mantencción de Kms.

SSB:

Cono N° 1

Detalle del Servicio

SE REPONE NUEMATICO 245/70R17 AT Y LLANTA ARO 17
POR ROBO


FE. 2120 COT. 3498 FECHA 23-04-2021 OT CONTACAR
37322

Historial de servicio

Mant.KM	Fecha	KM.	OT
10.000	16/02/2021	10.259	124464-WES

Observación Mecánico

--



Firma Cliente

Karla Aracena