

ORDEN DE TRABAJO N° 126713 - WEST CALAMA

Datos del cliente

Tipo Trabajo : GARANTIA

Datos del Vehículo

Rut **76978520-5**
Nombre **VESTAS CHILE TURBINAS EOLICAS LIMIT**
Dirección **ISIDORA GOYENECHEA 3000 OFICINA**
Teléfono **8225916** Celular
Ciudad **SANTIAGO**
Email

Patente **PFRP-31** Año **2020**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 4X4**
Motor **11111111**
K.M.S **11.188** **BLANCO**
Vin **8AJFB3CD6L1514839**

Con Cita **NO** CCost **B2-07-51**
Folio Cita **VESTAS (LA**

Valor Aproximado
Nuevo Valor

Accesorios del Vehículo

- | | |
|---|---|
| ☒ Documentos | ☒ Triangulos |
| ☒ Antena | ☒ Encendedor |
| ☒ Llaves | ☒ Rueda Repuesto |
| ☒ Espejo Int. | ☒ Gata |
| ☒ Espejo Ext. | ☒ Herramientas |
| ☒ Plumillas | ☒ Cinturon Seg. |
| ☒ Pisos | ☒ Tapa Bencina |
| ☒ Tapa Radiador | ☒ Tapa Rueda 1234 |
| ☒ Extintor | ☒ Panel de Radio |
| ☒ Botiquin | ☒ Radio |

Nivel de Bencina

1/4



Cargo orden de Trabajo

Cliente

Fecha y Hora Ingreso a Taller

04-05-2021 / 11:11:42

Compromiso de entrega

05-05-2021 / 11:10

Nueva Fecha

--	--	--

Mantenición de Kms.

SSB:

Cono N° 1

Detalle del Servicio


SE ENVIA A TALLER EXTERNO CASA DE LA ALARMA PARA REVISION DE ALARMA QUE SUENA MUCHO

REVISADA EN TALLER EXTERNO POR GARANTIA

Historial de servicio

Mant.KM	Fecha	KM.	OT
	15/04/2021	10.961	126703-WES
	31/03/2021	10.506	124492-WES

Observación Mecánico



Firma Cliente

Karla Aracena