

ORDEN DE TRABAJO N° 126727 - WEST CALAMA

Datos del cliente

Tipo Trabajo : REP.GENERAL

Datos del Vehículo

Rut **79578880-8**
Nombre **SOC.DE INVERSIONES LAS VEGAS LTDA**
Dirección **AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225**
Teléfono **Celular**
Ciudad **LA SERENA**
Email

Patente **KFJJ-10** Año **2018**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 4X4**
Motor **2GDC277070**
K.M.S **131.906** **BLANCA**
Vin **MR0FB8CDXJ0327008**

Con Cita **NO** CCost **B2-07-05**
Folio Cita **FAENAS**

Valor Aproximado
Nuevo Valor

Accesorios del Vehículo

- | | |
|---|---|
| ☒ Documentos | ☒ Triangulos |
| ☒ Antena | ☒ Encendedor |
| ☒ Llaves | ☒ Rueda Repuesto |
| ☒ Espejo Int. | ☒ Gata |
| ☒ Espejo Ext. | ☒ Herramientas |
| ☒ Plumillas | ☒ Cinturon Seg. |
| ☒ Pisos | ☒ Tapa Bencina |
| ☒ Tapa Radiador | ☒ Tapa Rueda 1234 |
| ☒ Extintor | ☒ Panel de Radio |
| ☒ Botiquin | ☒ Radio |

Nivel de Bencina

1/4



Cargo orden de Trabajo

Cliente

Fecha y Hora Ingreso a Taller

25-05-2021 / 15:17:44

Compromiso de entrega

26-05-2021 / 15:15

Nueva Fecha

--	--	--

Mantenición de **Kms.**

SSB:

Cono N° **1**


Detalle del Servicio

Historial de servicio

Mant.KM	Fecha	KM.	OT
120.000	14/04/2021	127.189	124422-WES
	08/04/2021	125.822	124417-WES
110.000	01/02/2021	112.462	124342-WES

Observación Mecánico

UNIDAD INGRESA A TALLER PARA CAMBIO DE AMPOLLETAS QUEMADAS Y CAMBIO DE PLUMILAS GASTADAS.



Firma Cliente

Karla Aracena