



Orden de Trabajo N° 126750 - WEST CALAMA

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **LLBK-88** Año **2019**
Marca **MAXUS**
Modelo **T60**
Motor **R918B047764**
K.M.S **83.957** **ROJO**
Vin **LSFAM11AXKA044602**

Fecha OT : 05-06-2021 C.Costo : B1-04-01

Fecha Cierre : 25-06-2021 14:06:55

Detalle del Servicio

ESPEJO RETROVISOR LADO IZQUIERDO DAÑADO

FE. COT. FECHA 25-06-2021 OT CONTACAR 38695

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
REP01521	espejo lh maxus t60	1	98621	\$ 98.621	EXISTENCIA	*REPUESTOS
REP01522	vidrio espejo lh maxus	1	19643	\$ 19.643	EXISTENCIA	*REPUESTOS

Total: \$ 118.264

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 118.264
IVA \$ 22.470
TOTAL \$ 140.734