



Orden de Trabajo N° 134359 - WEST CALAMA

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **GLJB-41** Año **2014**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 4X4**
Motor **1KDA272126**
K.M.S **199.061** **ROJO**
Vin **MR0FZ22G2E1079910**

Fecha OT : 15-06-2022 C.Costo : B1-04-01

Fecha Cierre : 15-06-2022 16:39:03

Detalle del Servicio

CHECK ENGINE ENCENDIDO ENVIADA A TALLER EXT CACH

FT 2847 COT.4425 FECHA 15-06-2022 OT CONATACR 52563

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
REP03122	sensor oxigeno kun 2014	1	153781	\$ 153.781	EXISTENCIA	*REPUESTOS
MANOOBRA16	serv mano obra tercero	1	35000	\$ 35.000	EXISTENCIA	*MANO OBRA

Total: \$ 188.781

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 188.781
IVA \$ 35.868
TOTAL \$ 224.649