



Orden de Trabajo N° 142039 - WEST CALAMA

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **LHCT-71** Año **2019**
Marca **VOLKSWAGEN**
Modelo **GOL**
Motor **CFZ U21454**
K.M.S **72.159** **BLANCO**
Vin **9BWAB45U0LT015558**

Fecha OT : 20-09-2022 C.Costo : B1-04-01

Fecha Cierre : 21-09-2022 16:24:29

Detalle del Servicio

Problemas con conexion de bateria, revisar fuga de aceite y otros.-

BATERIA CON CABLE CORTADO, SE ENVIA A TALLER EXT CACH, CAMBIO DE CABLE CON TERMINALES DE POLO NEGATIVO DE BATERIA A CHASSIS

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
REP02051	jgo piso goma	1	12346	\$ 12.346	EXISTENCIA	*REPUESTOS
MANOOBRA16	serv mano obra tercero	1	35000	\$ 35.000	EXISTENCIA	*MANO OBRA

Total: \$ 47.346

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 47.346
IVA \$ 8.996
TOTAL \$ 56.342