



ORDEN DE TRABAJO N° 1400068-01

Sucursal West Concepción

CLIENTE: VESTAS CHILE TURBINAS EOLICAS LTDA.

RUT: 76978520-5

DIRECCION: ISIDORA GOYENECHEA 2800 PISO 37

CIUDAD: SANTIAGO

E-MAIL: fesne@vestas.com

TELEFONO:

PATENTE: PHFX-47

MARCA: TOYOTA

MODELO: HILUX 2.4 4X4 T/M D/C F

N CHASIS: 8AJFB3CD5L1514864

N MOTOR: 2GDG153081

COLOR: BLANCO

AÑO: 2021

KMS: 88.418

COMB: FULL

CENTRO COSTO: LOP0751

RESPONSABLE OT: ANA MELO

FECHA APERTURA: 01/12/2022

FECHA CIERRE: 01/12/2022

DOC. AL DIA: Si

RADIO: Si

GATA: Si

LLAVE RUEDA: Si

REPUESTOS: Si

SET EMERGENCIA: Si

BARR. GATA: Si

OTROS: CHALECO

EST Y PRES NEUM: Si

NIVELES: Si

PRUEBA RUTA: Si

TORQUE RUEDA: Si

FRENOS: Si

CINTURON SEG: Si

ALARMA: No

AMORTIGUADORES: Si

LIMPIAPARABR: Si

LUCES: Si

CIERRE CENTR: Si

CORREA MANDO: Si

FILTRO AIRE: Si

ALZAVIDRIOS: Si

A / A: Si

TARJETA MANT: Si

FILTRO POLEN: Si

COMENTARIO INICIAL:

MANTENCION POR KM

DETALLES DEL SERVICIO:

REVISION Y REGULACION DE FRENOS
REVISION DE LUCES, CAMBIO AMPOLLETAS
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE POLEN, PETROLEO Y ACEITE
PEGADO BISEL DEL TECHO

PROX MANTENCION:
98.000 KM

ENTREGADO	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COBRO
REPUESTOS				
SI	REP02138	FILTRO AIRE GUN (A1531) (178010L040)	1	
SI	LB5W30/208T	ACEITE 5W30/208 TOTAL	7	
SI	REP01761	AMPOLLETA 1 CONT C/P 12W (509010)	2	
SI	REP01791	AMPOLLETA H16 19W (H16)	1	
SI	REP02190	FILTO POLEN TOYOTA/NP300 (AC108C)	1	
SI	REP02191	FILTRO ACEITE TOYOTA KUN/GUN (W712/19)	1	
SERVICIOS INTERNOS				
SI	SERINT00004	SERV. LAVADO	1	
SI	SERINT00006	CHEQUEO PREVENTIVO	1	
SI	SERINT00010	SERV. MANTENCION	1	
OTROS				
SI	INGRESOTALLER	INGRESO TALLER	1	

MECANICO: _____

JEFE TALLER: _____

CLIENTE: _____

FIRMA: _____

FIRMA: _____

FIRMA: _____