

ORDEN DE TRABAJO N° 1400187-01

Sucursal West Concepción

CLIENTE: VESTAS CHILE TURBINAS EOLICAS LTDA.	PATENTE: LVXC-29	AÑO: 2020
RUT: 76978520-5	MARCA: TOYOTA	KMS: 119.635
DIRECCION: ISIDORA GOYENECHEA 2800 PISO 37	MODELO: HILUX 2.4 4x4 T/M D/C R	
CIUDAD: SANTIAGO	N CHASIS: 8AJFB3CD0L1511466	
E-MAIL: fesne@vestas.com	N MOTOR: 2GDG128343	
TELEFONO:	COLOR: PLATEADO SILVER METALICO	COMB: FULL

CENTRO COSTO: RAC1401	FECHA APERTURA: 13/06/2023
RESPONSABLE OT: ANA MELO	FECHA CIERRE: 14/06/2023

DOC. AL DIA: Si	RADIO: Si	GATA: Si	LLAVE RUEDA: Si
REPUESTOS: Si	SET EMERGENCIA: Si	BARR. GATA: Si	OTROS: CHALECO
EST Y PRES NEUM: Si	NIVELES: Si	PRUEBA RUTA: Si	TORQUE RUEDA: Si
FRENOS: Si	CINTURON SEG: Si	ALARMA: No	AMORTIGUADORES: Si
LIMPIAPARABR: Si	LUCES: Si	CIERRE CENTR: Si	CORREA MANDO: Si
FILTRO AIRE: Si	ALZAVIDRIOS: Si	A / A: Si	TARJETA MANT: Si
FILTRO POLEN:			

COMENTARIO INICIAL:

CAMBIO DE 4 NEUMATICOS
MANTENCION POR KM 119.635
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE ACEITE,
POLEN, COMBUSTIBLE Y AIRE
REVISION DE LUCES Y FRENOS

DETALLES DEL SERVICIO:

SE REALIZA PUEBA EN RUTA Y REVISION COMPLETA EN
PREPARACION PARA CONTRATO MENSUAL

PROX MANTENCION:
KM

ENTREGADO	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COBRO
-----------	--------	-------------	----------	-------

REPUESTOS

SI	LB5W30/208T	ACEITE 5W30/208 TOTAL	7	
SI	REP00136	VALVULA NEUMATICO UNVI	4	
SI	REP00635	FILTRO COM. TOYOTA GUN (233900L070)	1	
SI	REP02138	FILTRO AIRE GUN (A1531) (178010L040)	1	
SI	REP02190	FILTRO POLEN TOYOTA/NP300 (AC108C)	1	
SI	REP02191	FILTRO ACEITE TOYOTA KUN/GUN (W712/19)	1	
SI	REP03569	NEUM 245/70 R17 MT	4	

SERVICIOS INTERNOS

SI	SERINT00004	SERV. LAVADO	1	
SI	SERINT00006	CHEQUEO PREVENTIVO	1	
SI	SERINT00010	SERV. MANTENCION	1	

SERVICIOS EXTERNOS

SI	BALANCEO	SERV BALANCEO	4	
SI	MONTAJE	SERV MONTAJE	4	
SI	ALINEACION	SERV ALINEACION	1	

OTROS

SI	INGRESOTALLER	INGRESO TALLER	1	
----	---------------	----------------	---	--



MECANICO: _____

FIRMA: _____

JEFE TALLER: _____

FIRMA: _____

CLIENTE: _____

FIRMA: _____