



ORDEN DE TRABAJO N° 1400207-01

Sucursal West Concepción

CLIENTE: VESTAS CHILE TURBINAS EOLICAS LTDA.

RUT: 76978520-5

DIRECCION: ISIDORA GOYENECHEA 2800 PISO 37

CIUDAD: SANTIAGO

E-MAIL: fesne@vestas.com

TELEFONO:

PATENTE: PCFK-80

AÑO: 2020

MARCA: SUZUKI

KMS: 122.994

MODELO: VITARA II 1.6 AT 4WD GLX

N CHASIS: TSMYE21S4LM753738

N MOTOR: M16A-2327798

COLOR: BLANCO PERLA

COMB: FULL

CENTRO COSTO: LOP0751

FECHA APERTURA: 05/07/2023

RESPONSABLE OT: ANA MELO

FECHA CIERRE: 05/07/2023

DOC. AL DIA: Si

RADIO: Si

GATA: Si

LLAVE RUEDA: Si

REPUESTOS: Si

SET EMERGENCIA: Si

BARR. GATA: Si

OTROS: CHALECO

EST Y PRES NEUM: Si

NIVELES: Si

PRUEBA RUTA: Si

TORQUE RUEDA: Si

FRENOS: Si

CINTURON SEG: Si

ALARMA: No

AMORTIGUADORES: Si

LIMPIAPARABR: Si

LUCES: Si

CIERRE CENTR: Si

CORREA MANDO: Si

FILTRO AIRE: Si

ALZAVIDRIOS: Si

A / A: Si

TARJETA MANT: Si

FILTRO POLEN: Si

COMENTARIO INICIAL:

DETALLES DEL SERVICIO:

MANTENCION POR KM 122.994

PROX MANTENCION:

132.994 KM

ENTREGADO	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COBRO
REPUESTOS				
SI	LB5W30/208T	ACEITE 5W30/208 TOTAL	4	
SI	REP02680	FILTRO ACEITE VITARA/JUMNY 2018 (W610/80)	1	
SI	REP02978	FILTRO AIRE GRAN VITARA (C2330)	1	
SERVICIOS INTERNOS				
SI	SERINT00004	SERV. LAVADO	1	
SI	SERINT00006	CHEQUEO PREVENTIVO	1	
SI	SERINT00010	SERV. MANTENCION	1	
OTROS				
SI	INGRESOTALLER	INGRESO TALLER	1	

MECANICO: _____

JEFE TALLER: _____

CLIENTE: _____

FIRMA: _____

FIRMA: _____

FIRMA: _____