

ORDEN DE TRABAJO N° 1400248-01

Sucursal West Concepción

CLIENTE: VESTAS CHILE TURBINAS EOLICAS LTDA. RUT: 76978520-5 DIRECCION: ISIDORA GOYENECHEA 2800 PISO 37 CIUDAD: SANTIAGO E-MAIL: fesne@vestas.com TELEFONO:	PATENTE: PCFK-80 MARCA: SUZUKI MODELO: VITARA II 1.6 AT 4WD GLX N CHASIS: TSMYE21S4LM753738 N MOTOR: M16A-2327798 COLOR: BLANCO PERLA	AÑO: 2020 KMS: 135.799 COMB: FULL
--	--	--

CENTRO COSTO: LOP0751	FECHA APERTURA: 11/09/2023
RESPONSABLE OT: ANA MELO	FECHA CIERRE: 12/09/2023

DOC. AL DIA: Si	RADIO: Si	GATA: Si	LLAVE RUEDA: Si
REPUESTOS: Si	SET EMERGENCIA: Si	BARR. GATA: Si	OTROS: CHALECO
EST Y PRES NEUM: Si	NIVELES: Si	PRUEBA RUTA: Si	TORQUE RUEDA: Si
FRENOS: Si	CINTURON SEG: Si	ALARMA: No	AMORTIGUADORES: Si
LIMPIAPARABR: Si	LUCES: Si	CIERRE CENTR: Si	CORREA MANDO: Si
FILTRO AIRE: Si	ALZAVIDRIOS: Si	A / A: Si	TARJETA MANT: Si
FILTRO POLEN: Si			

COMENTARIO INICIAL:

MANTENCION POR KM Y CAMBIO DE NEUMATICOS

DETALLES DEL SERVICIO:

CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE,
135.799 KM

PROX MANTENCION:
145.000 KM

ENTREGADO	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COBRO
-----------	--------	-------------	----------	-------

REPUESTOS

SI	LB5W30/208T	ACEITE 5W30/208 TOTAL	5	
SI	REP00136	VALVULA NEUMATICO UNVI	4	
SI	REP01799	AMPOLLETA H4 12V 60/55W (H4)	1	
SI	REP03975	NEUM 215/55 R18	4	
SI	SERVRECEXT	RECARGA EXTINTOR 1 KG	1	
SI	W610/80	FILTRO ACEITE VITARA / JIMNY 2018	1	

SERVICIOS INTERNOS

SI	SERINT00004	SERV. LAVADO	1	
SI	SERINT00006	CHEQUEO PREVENTIVO	1	
SI	SERINT00010	SERV. MANTENCION	1	

SERVICIOS EXTERNOS

SI	MONTAJE	SERV MONTAJE	4	
SI	BALANCEO	SERV BALANCEO	4	
SI	ALINEACION	SERV ALINEACION	1	

OTROS

SI	INGRESOTALLER	INGRESO TALLER	1	
----	---------------	----------------	---	--



MECANICO: _____

FIRMA: _____

JEFE TALLER: _____

FIRMA: _____

CLIENTE: _____

FIRMA: _____