

1. DATOS DEL CLIENTE	
Nombre: WEST	Dirección: CONCEPCION
Fecha: 03/07/2013	Hora Inicio:

2. TIPO DE ACTIVIDAD (ES)

☒ Instalación	☐ Retiro	☐ Intervención	☐ Inst. Demo
☐ Revisión	☐ Visita Fallida	☐ Migración	☐ Otras

Validaciones previas a la intervención				OK ☒	NO OK ☐
Patente	FE HP 92	Año	2013	Volt.	12
Chasis		Color	BLANCO		
Marca	TOYOTA HILUX	Odm.	123002		

Luces	Intermitentes	Luces de freno	Luz retroceso	Radio	Tablero	Alarma y cierre	Alza vidrios	Estado eléctrico	Accesorios
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒

Nombre y Firma de Aceptación

Observaciones:

*Cliente debe retirar cualquier artículo personal del vehículo a intervenir.

Trabajos Efectuados

	Módulo Gps
☒	ID Gps
☒	Antena Gps
☒	Antena Gsm
☒	Mazo Gps
☒	Can Bus
☒	Nº Can Bus
☒	Mazo Can
☒	TTL
☒	Ibutton
☒	Llave Ibutton
☒	Corta Corriente
☒	Buzzer

	Sensor Puerta
	Panel Solar
	Batería Gps
	Batería Externa
	Voltaje Batería
	Equipo Frío 1 Sonda
	Equipo Frío 2 Sondas
	Lector de código
	Horómetro
	Módulo de Voz
	Caja Metálica
	Caja Galvanizada
	Cañerías

	Cordón
	Controlador
	Kit Altura
	Kit Tattersall
	Kit Navas
	Maleta Altura
	Regulador
	Micro SD
	Diodos
	Cámara de somnolencia
	Tercer ojo
	Pulsador
	Swcht Puerta

Observaciones:

DATOS DEL TÉCNICO	
Nombre: ELISEO JARA	Firma:
Rut.: 14209265-2	

ACEPTACION DEL CLIENTE	
Nombre: Carlos Neira C	Rut.: 13.051.547-1
Cargo: EXECUTIVO	Firma: