

1. DATOS DEL CLIENTE

Nombre: **WEST** Dirección: **CONCEPCION**

Fecha: **03/07/2018** Hora Inicio:

2. TIPO DE ACTIVIDAD (ES)

☒ Instalación ☐ Retiro ☐ Intervención ☐ Inst. Demo

☐ Revisión ☐ Visita Fallida ☐ Migración ☐ Otras

Validaciones previas a la intervención

Patente	DEBP 86	Año		Volt.	12	OK		NO OK	
Chasis		Color	PLOMO						
Marca	TOYOTA HILUX	Odm.	1933 38						

Luces	Intermitentes	Luces de freno	Luz retroceso	Radio	Tablero	Alarma y cierre	Alza vidrios	Estado eléctrico	Accesorios
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
									OK
									NOK

Nombre y Firma de Aceptación

Observaciones:

*Cliente debe retirar cualquier artículo personal del vehículo a intervenir.

Trabajos Efectuados

LR 38	Módulo Gps
	ID Gps
	Antena Gps
	Antena Gsm
	Mazo Gps
	Can Bus
	Nº Can Bus
	Mazo Can
	TTL
	Ibutton
	Llave Ibutton
	Corta Corriente
	Buzzer

	Sensor Puerta
	Panel Solar
	Batería Gps
	Batería Externa
	Voltaje Batería
	Equipo Frío 1 Sonda
	Equipo Frío 2 Sondas
	Lector de código
	Horómetro
	Módulo de Voz
	Caja Metálica
	Caja Galvanizada
	Cañerías

	Cordón
	Controlador
	Kit Altura
	Kit Tattersall
	Kit Navas
	Maleta Altura
	Regulador
	Micro SD
	Diodos
	Cámara de somnolencia
	Tercer ojo
	Pulsador
	Swcht Puerta

Observaciones:

INSTALACION GPS

DATOS DEL TÉCNICO

Nombre: **ELISEO JARA**

Rut.: **14 209 865-2**

Firma: *[Firma]*

ACEPTACION DEL CLIENTE

Nombre: **Carlos N. Jara C.**

Cargo: **TECNICO**

Rut.: **13 251 547-1**

Firma: *[Firma]*