

AUTOMOTRIZ SALFA SUR LIMITADA



Comercialización de Repuestos, Lubricantes, Neumáticos, Vehículos, Turismo, Ganadero, Seguros, Centro de Servicio Automotriz

Casa Matriz
Puerto Montt : Pilpilco N° 800 - Fono: (65) 2290201 - Fax : (65) 2290233 - Casilla : 433
Sucursales
Osorno : Matta N° 829 - Fono: (64) 2210240 - Fax: (64) 2210242
Valdivia : Avda. Fuschlocher N° 1000 - Fono: (64) 2240101 - Fax: (64) 2240133
La Unión : Picarte N° 2225 - Fono: (63) 2230301 - Fax: (63) 2230333
Castro : Avda. Augusto Grob N° 895 - Fono : (64) 2322171
Ancud : Ruta 5 Sur N° 2843 - Fono : (65) 2630401
Fundo Panqueco Sector Puerto Nuevo - La Unión

R.U.T.: 93.688.000-2

FACTURA ELECTRONICA

Nº: 476526

S.I.I. - PUERTO MONTT

Señores	SOC.DE INVERSIONES LAS VEGAS LTDA			
Dirección	FCO.DE AGUIRRE 225 L.SERE		Comuna	LA SERENA
R.U.T.	79.578.880-8	Giro	ARRIENDO DE AUTOM. Y CAMIONETAS SIN CHOF	
Fecha Emisión	28/11/2018	Forma de Pago	Crédito	Fecha vencimiento 28/12/2018
Patente Transporte		RUT Transportista		Codigo vendedor
Dirección Destino			Comuna	

Monto Cuota	98.431							
Vencimiento	28/12/2018							

Tipo Doc. Ref.	Orden de Compra							
Folio Ref.	KRWF23							
Fecha Ref.	28/11/2018							

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	VALOR
250088	NEU-YOKOHAMA-225/70 R17 GO15 108T TH PATENTE KRWF23	1,00	98.470	15.755	82.715
OC/8147 CUENTA CORRIENTE					

1. La no recepción oportuna de la factura no exime de la obligación de pago de la misma.
2. Las facturas no pagadas a su vencimiento devengarán el interés máximo convencional a que se refiere la ley 18.010.
3. En caso de simple retardo, mora o incumplimiento en el pago de la presente factura el cliente autoriza su publicación en el o los servicios de informaciones comerciales.

NETO:	82.715
I.V.A.:	15.716
TOTAL:	98.431



NOMBRE:	Hector M. ...		
FECHA RECEPCION		RUT:	15.874.332-8
RECINTO:		FIRMA:	

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA B) DEL ARTÍCULO 4º Y LA LETRA C) DEL ARTÍCULO 5º DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERÍA(S) O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO(S) RECIBIDO(S) A ENTERA SATISFACCION.

Timbre Electrónico SII

Res. 126 del 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

**Orden de Compra N° 8147****Proveedor**

Nombre: AUTOMOTRIZ SALFA SUR LTDA
Dirección: PILPILCO N° 800
Ciudad: PTO MONTT
Teléfono: 2290218 R.U.T 93.688.000-2

Enviar a

Nombre: SOC. DE INVERSIONES LAS VEGA LTDA
Dirección:
Ciudad:
Teléfono: RUT: 79.578.880-8
C.Costo: B1-17-02 - RAC APT (PUERTO MONTT)
Cargo a NEUMATICOS

a cobrar

a cobro CONT.44323

Código	Cant.	Descripción	P.Neto s/d	Desc	P.Unitario	Total
YOKN225/65R17MS	1	neum yokohama 225/65r17 m+s	\$ 82.715	0,00	\$ 82.715	\$ 82.715

OBS:KRW23, NEUMATICO YOKOHAMA

Detalle de Pago : CREDITO 30 DIAS

Sub. Total	\$ 82.715
19% I.V.A	\$ 15.716
TOTAL	\$ 98.431

Aprobado Por

Fecha: 28 de Noviembre 2018

Retira HECTOR MALDONADO





GUIA DE RECEPCIÓN

FECHA 28-11-2018

Factura #476526

BODEGA 00020 BODEGA PUERTOMONTT

RUT DOCUMENTO 93.688.000-2 AUTOMOTRIZ SALFA SUR LTDA O/C: 8147

Código	Descripción	UNI	Cant	P.MEDIO	TOTAL	CTACTBLE	SUBCTA
YOKN225/65R17MS	neum yokohama 225/65r17 m+s	CU	1	\$ 82.715	\$ 82.715	existencia	neumaticos
							\$ 82.715

Recibido por Bodega

Cta

EXISTENCIA



Total

\$ 82.715

Control Interno

ORDEN DE TRABAJO N° 102991 - WEST PUERTOMONTTDatos del clienteTipo Trabajo : REP.GENERALDatos del Vehículo

Rut **79578880-8**
 Nombre **SOC.DE INVERSIONES LAS VEGAS LTDA**
 Dirección **AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225**
 Teléfono **Celular**
 Ciudad **LA SERENA**
 Email

Patente **KRWF-23** Año **2018**
 Marca **TOYOTA**
 Modelo **HILUX 4X2**
 Motor **2GDC227555**
 K.M.S **8.000** **ROJO**
 Vin **8AJEB8DD1J4211468**

Con Cita **NO** CCosto **B1-17-02**
 Folio Cita **RAC APT (PUERTO**

Valor Aproximado
 Nuevo Valor

Accesorios del Vehículo

- | | |
|---|---|
| ☒ Documentos | ☒ Triangulos |
| ☒ Antena | ☒ Encendedor |
| ☒ Llaves | ☒ Rueda Repuesto |
| ☒ Espejo Int. | ☒ Gata |
| ☒ Espejo Ext. | ☒ Herramientas |
| ☒ Plumillas | ☒ Cinturon Seg. |
| ☒ Pisos | ☒ Tapa Bencina |
| ☒ Tapa Radiador | ☒ Tapa Rueda 1234 |
| ☒ Extintor | ☒ Panel de Radio |
| ☒ Botiquin | ☒ Radio |

Historial de servicio

Mant.KM	Fecha	KM.	OT
	05/10/2018	1	103353-WES

Observación Mecánico

Firma Cliente

Nivel de Bencina

1/4

Cargo orden de TrabajoClienteFecha y Hora Ingreso a Taller

29-11-2018 / 09:51:43

Compromiso de entrega

30-11-2018 / 09:50

Nueva Fecha


--	--	--

Mantencción de Kms.

SSB:

Cono N° 0Detalle del Servicio

CAMBIO DE 1 NEUMATICO, COBRO EN CONTRATO



Supervisor Puerto Montt