

TRASLADO
CCP-SCL


INVENTARIO DE VEHICULOS
Nº 008053




Fecha de Entrega:	Página 1 de 1	Código R-G-OP-005
Fecha de Revisión:		

MARCA	NISSAN	LUGAR DE ORIGEN	
MODELO	VERSA	LUGAR DE DESTINO	
CODIGO		PATENTE	68PV-38
COLOR	AZUL	COMBUSTIBLE	CASOLINA 95
KILOMETRAJE	85740		


	S	N		S	N		S	N
DOCUMENTOS	/	/	CAPOT	/	/	BATERIA	/	/
TAG	/	/	MASCARA	/	/	SOPORTE BATERIA (MARCA)	/	/
PLACA PATENTE	/	/	FOCOS DELANTEROS	/	/	ALTERNADOR	/	/
SELLO VERDE	/	/	PARACHOQUES DELANTEROS	/	/	BOCINA	/	/
LLAVES	/	/	NEBLINEROS	/	/	SIRENA ALARMA	/	/
ALARMA	/	/	LOGOTIPOS	/	/	MOTOR LIMPIA PARABRISAS	/	/
RELOJ	/	/	PLUMILLAS	/	/	TAPA RADIADOR	/	/
RADIO	/	/	ANTENA	/	/	RADIADOR	/	/
ESTADO RADIO	/	/	PARABRISAS	/	/	TAPA DEPOSITO RADIADOR	/	/
PARLANTES	/	/	FOCOS TAPABARROS	/	X	TAPA DEPOSITO LIMPIA PARABRISAS	/	/
TAPAS DE PARLANTES	/	/	TAPABARRO DEL LH	/	/	TAPA DEPOSITO LIQUIDO FRENOS	/	/
CINTURONES	/	/	TAPABARRO DEL RH	/	/	TAPA DEPOSITO LIQUIDO EMBRAGUE	/	/
ENCENDEDOR	/	X	GUARDANFANGOS INTERIORES	/	/	AIRE ACONDICIONADO	/	/
CENICEROS	/	X	GUARDANFANGOS COLGANTES	/	X	WINCHE	/	X
PISOS DE GOMA	/	/	ESPEJOS(LH RH)	/	/	CUBRE CARTER	/	X
ESTADO DE TAPIZ	/	/	MOLDURAS LATERALES	/	X	CARDAN DELANTERO	/	X
PERILLA PALANCA CAMB.	/	/	TAPA GASOLINA INTERIOR	/	/	CARDAN TRASERO	/	/
ASIENTO BUTACAS	/	/	TAPA GASOLINA EXTERIOR	/	/	CATALIZADOR	/	/
ASIENTO BANQUETA	/	X	TAPAS DE RUEDAS	/	/	MOTOR DE PARTIDA	/	/
APOYA CABEZA	/	/	RUEDA DE REPUESTO Nº 1	/	/	MOTOR VENTILADOR	/	/
SEGURO DE PUERTAS	/	/	BARRA ANTIVUELCO	/	X	DIFERENCIAL DELANTERO	/	/
PERILLAS DE CALEFACCION	/	/	ESTADO DE NEUMATICOS	/	/	DIFERENCIAL TRASERO	/	/
COMANDO WINCHE	/	/	PORTA RUEDA DE REPUESTO	/	X	CAJA DE CAMBIOS	/	/
COMANDO DE VIDRIOS	/	/	FOCOS TRASEROS (LH RH)	/	/	MOTOR	/	/
ESPEJO INTERIOR	/	/	PARACHOQUES ORIGINALES	/	/	CAJA DE DIRECCION	/	/
PARASOL (LH RH)	/	/	PARACHOQUES TUBO	/	X	BOMBA DE DIRECCION	/	/
PLAFONIER	/	/	MANILLA PORTALON	/	X	AMORTIGUADORES	/	/
TERCERA LUZ FRENO	/	/	TIRANTES PORTALON	/	X	COMPUTADOR	/	/
GATA	/	/	FOCO PATENTE	/	/	EQUIPO DE GAS	/	/
BARROTE	/	/	OJOS DE GATO	/	/	FOCO FAENERO	/	X
LLAVE DE RUEDA	/	/	LIMPIA LUNA	/	/	PERTIGA	/	X
SET DE SEGURIDAD	/	/	CUBRE PICK UP	/	X	ALARMA RETROCESO	/	X
BALIZA	/	X	BIDONES	/	X	PORTA BIDONES	/	X
CADENAS	/	X	PALA	/	X	ESTROBO GRILLETES Nº	/	X
BARRA INTERIOR - EXTERIOR	/	X	LINTERNA CON PILAS	/	X	CUÑAS (.....)	/	X




LADO DERECHO/ASIENTO DEL PASAJERO



VISTA FRONTAL



LADO IZQUIERDO/ASIENTO DEL CHOFER



VISTA POSTERIOR

OBSERVACIONES:
TUBO OK
TAPA OK
TAPA PARACHOQUE
DELANTERO FALTA
CAJETA CON HISTORIAL
TAPAS VARIAS
Doc y/1019 Cefintop 07/2019
NEUMATICOS: ESTADO - MARCA - MODELO
BUEN ESTADO

DESPACHADO POR: NOMBRE: [Signature] FIRMA: [Signature] FECHA: 30-08-18	TRANSPORTISTA: NOMBRE: [Signature] FIRMA: [Signature] FECHA: 30/8/18	RECIBIDO POR: NOMBRE: FIRMA: FECHA:
---	---	--