

Completar con: ☒ = SI ☒ = No

☐ Contrato

☒ Traslado

☐ O/T N°

11713

Marca NISSAN

Modelo: VERSA

Patente: G2X287

A ☒ Entrega

☐ Recepción

Preparado por: JOSE SANCHEZ

Fecha: 10/09/2018

Hora: 15:30

Kilometraje: 81380

Combustible: 8 / 8

GENERAL

- ☒ Documentos Documents ☒ Tarjeta Asistencia Attendance Card ☒ TAG TAG ☒ Panel de Instrumentos Dash Board (Reviewed by Client)
- ☒ Declara Artículos de Valor Declare Items of Value

SEGURIDAD

- ☒ Botiquín First Aid Kit ☒ Extintor Fire Extinguisher ☒ Rueda de Repuesto Spare Tire ☒ Triángulo Triangle
- ☒ Chaleco Reflectante Safety Vest ☒ Gata Jack ☒ Llave de Rueda Tire Iron

NIVELES Y LUCES

- ☒ Aceite Motor Motor Oil ☒ Frenos Brakes ☒ Refrigerante Cooling Solution ☒ Agua Limpiaparabrisas Windshield Water
- ☒ Señalizadores Signal Lights ☒ Naumáticos Tires ☒ Luces Lights

EQUIPAMIENTO

- ☒ Apoya Cabeza Head Rest ☒ Encendedor Lighter ☒ Tapa de Combustible Fuel Cap
- ☒ Piso de goma Rubber Mats ☒ Tapas de Rueda Hub Caps ☒ Antena Antenna
- ☒ Cenicero Ashtray ☒ Radio / Parlantes Radio / Speakers ☒ C/Panel S/Panel ☒ Emblema Emblem / Symbol (Modelo)

EQUIPO ADICIONAL

- ☒ Lona Cubre Pick Up Tonneau Cover ☒ Cadenas de Nieve Snow Chains ☒ Parrilla Roof Rack ☒ Silla de Bebe Baby Seat
- ☒ GPS GPS ☒ Otros Others

EQUIPO MINERO BÁSICO


- ☒ Pértiga ☒ Báliza ☒ Barra Interna ☒ Barra Externa

EQUIPO MINERO ESPECIAL

- ☒ Cuñas ☒ Porta Cuñas ☒ Estrobo ☒ Traba Tuercas
- ☒ Bidones Combustible ☒ Neumático Adicional ☒ Botiquín Minero ☒ Cubre Luneta
- ☒ Set de Herramientas ☒ Caja de Invierno: ☒ Frazadas ☒ Linterna ☒ Cadenas ☒ Tensores ☒ Pala

DETALLE DEL VEHÍCULO / VEHICLE DETAIL

- ☒ ABOLLADURA / Dent ☐ RAYA / Scratches ☒ PICADURA / Chipping



Observaciones / Observations: Doc 10/2018

Extintor 03/2019
Sin log. de la taca / piquete neumatico delantero
targeta copec ok. 11/09/2018

Por WEST Rent a Car

Nombre: JOSE SANCHEZ

Rut: 18694526-9

Firma: [Signature]

Usuario / Cliente

Nombre: Jeannette Cané D.

Rut: 18.592.598-6

Firma: [Signature]

B ☐ Entrega

☐ Recepción

Preparado por:

Fecha:

Hora:

Kilometraje:

Combustible: ☐ / 8

GENERAL

- ☐ Documentos Documents ☐ Tarjeta Asistencia Attendance Card ☐ TAG TAG ☐ Panel de Instrumentos (R visado por Cliente) Dash Board (Reviewed by Client)
- ☐ Declara Artículos de Valor Declare Items of Value

SEGURIDAD

- ☐ Botiquín First Aid Kit ☐ Extintor Fire Extinguisher ☐ Rueda de Repuesto Spare Tire ☐ Triángulo Triangle
- ☐ Chaleco Reflectante Safety Vest ☐ Gata Jack ☐ Llave de Rueda Tire Iron

NIVELES Y LUCES

- ☐ Aceite Motor Motor Oil ☐ Frenos Brakes ☐ Refrigerante Cooling Solution ☐ Agua Limpiaparabrisas Windshield Water
- ☐ Señalizadores Signal Lights ☐ Naumáticos Tires ☐ Luces Lights

EQUIPAMIENTO

- ☐ Apoya Cabeza Head Rest ☐ Encendedor Lighter ☐ Tapa de Combustible Fuel Cap
- ☐ Piso de goma Rubber Mats ☐ Tapas de Rueda Hub Caps ☐ Antena Antenna
- ☐ Cenicero Ashtray ☐ Radio / Parlantes Radio / Speakers ☐ C/Panel S/Panel ☐ Emblema Emblem / Symbol (Modelo)

EQUIPO ADICIONAL

- ☐ Lona Cubre Pick Up Tonneau Cover ☐ Cadenas de Nieve Snow Chains ☐ Parrilla Roof Rack ☐ Silla de Bebe Baby Seat
- ☐ GPS GPS ☐ Otros Others

EQUIPO MINERO BÁSICO

- ☐ Pértiga ☐ Báliza ☐ Barra Interna ☐ Barra Externa

EQUIPO MINERO ESPECIAL

- ☐ Cuñas ☐ Porta Cuñas ☐ Estrobo ☐ Traba Tuercas
- ☐ Bidones Combustible ☐ Neumático Adicional ☐ Botiquín Minero ☐ Cubre Luneta
- ☐ Set de Herramientas ☐ Caja de Invierno: ☐ Frazadas ☐ Linterna ☐ Cadenas ☐ Tensores ☐ Pala

DETALLE DEL VEHÍCULO / VEHICLE DETAIL

- ☐ ABOLLADURA / Dent ☐ RAYA / Scratches ☒ PICADURA / Chipping



Observaciones / Observations:

sin log. de la taca / piquete neumatico delantero
targeta copec ok. 11/09/2018

Por WEST Rent a Car

Nombre:

Rut:

Firma:

Usuario / Cliente

Nombre:

Rut:

Firma: