

TRASLADO TMO.





Completar con: ☒ = SI ☒ = No

☐ Contrato

☐ Traslado

☐ O/T N°

12783

Marca <u>NISSAN</u>		Modelo: <u>NP300</u>		Patente: <u>HR Hc 89</u>	
A ☐ Entrega ☐ Recepción		B ☐ Entrega ☐ Recepción			
Preparado por: <u>JOSE SANCHEZ</u>		Preparado por: _____			
Fecha: <u>03-10-18</u>		Hora: <u>19:10</u>			
Kilometraje: <u>70043</u>		Combustible: ☒ / 8			
GENERAL					
☒ Documentos Documents ☒ Tarjeta Asistencia Attendance Card ☒ TAG TAG ☒ Panel de Instrumentos Dash Board (Reviewed by Client)					
☒ Declara Artículos de Valor Declare Items of Value					
SEGURIDAD					
☒ Botiquín First Aid Kit ☒ Extintor Fire Extinguisher ☒ Rueda de Repuesto Spare Tire ☒ Triángulo Triangle					
☒ Chaleco Reflectante Safety Vest ☒ Gata Jack ☒ Llave de Rueda Tire Iron					
NIVELES Y LUCES					
☒ Aceite Motor Motor Oil ☒ Frenos Brakes ☒ Refrigerante Cooling Solution ☒ Agua Limpiaparabrisas Windshield Water					
☒ Señalizadores Signal Lights ☒ Naumáticos Tires ☒ Luces Lights					
EQUIPAMIENTO					
☒ Apoya Cabeza Head Rest ☒ Encendedor Lighter ☒ Tapa de Combustible Fuel Cap					
☒ Piso de goma Rubber Mats ☒ Tapas de Rueda Hub Caps ☒ Antena Antenna					
☒ Cenicero Ashtray ☒ Radio / Parlantes Radio / Speakers ☒ C/Panel S/Panel ☒ Emblema (Marca) Emblem / Symbol (Modelo)					
EQUIPO ADICIONAL					
☒ Lona Cubre Pick Up Tonneau Cover ☒ Cadenas de Nieve Snow Chains ☒ Parrilla Roof Rack ☒ Silla de Bebe Baby Seat					
☒ GPS GPS ☒ Otros Others					
EQUIPO MINERO BÁSICO					
☒ Pértiga ☒ Báliza ☒ Barra Interna ☒ Barra Externa					
EQUIPO MINERO ESPECIAL					
☒ Cufias ☒ Porta Cufias ☒ Estrobo ☒ Traba Tuercas					
☒ Bidones Combustible ☒ Neumático Adicional ☒ Botiquín Minero ☒ Cubre Luneta					
☒ Set de Herramientas ☒ Caja de Invierno: ☒ Frazadas ☒ Linterna ☒ Cadenas ☒ Tensores ☒ Pala					
DETALLE DEL VEHICULO / VEHICLE DETAIL					
☒ ABOLLADURA / Dent ☐ RAYA / Scratches ☒ PICADURA / Chipping					
					
LADO DERECHO / ASIENTO DEL PASAJERO		VISTA FRONTAL			
					
LADO IZQUIERDO / ASIENTO DEL CHOFER		VISTA POSTERIOR			
Observaciones / Observations: <u>DOC 01/2019</u> <u>Mantenencia 80.000km</u> <u>Est. OK 08/2019</u> <u>TAPIC OK / NEUMATICOS OK</u>					
Por WEST Rent a Car			Usuario / Cliente		
Nombre: <u>JOSE SANCHEZ</u>			Nombre: <u>JOSE SANCHEZ</u>		
Rut: <u>16800224-0</u>			Rut: <u>78684526-1</u>		
Firma: 			Firma: 		

Retire sus pertenencias antes de entregar el vehículo. West no se hace responsable por ningún objeto dejado en su interior.
Make sure you take all you belonging out of the vehicle when you return it, as WEST cannot be held responsible for any items left behind.

Original Cliente