

Completar con: ☒ = SI ☐ = No

☒ Contrato

☒ Traslado

☐ O/T N° 12231

Marca: Nissan Modelo: NP300 Patente: 4T BY 46

A ☒ Entrega ☐ Recepción

Preparado por: Cristian Aranda
Fecha: 05/10/2018 Hora: 17:50
Kilometraje: 119202 Combustible: 8/8 Full

GENERAL

☒ Documentos Documents ☒ Tarjeta Asistencia Attendance Card ☒ TAG TAG ☒ Panel de Instrumentos Dash Board (Reviewed by Client)
☒ Declara Artículos de Valor Declare Items of Value

SEGURIDAD

☒ Botiquín First Aid Kit ☐ Extintor Fire Extinguisher ☒ Rueda de Repuesto Spare Tire ☐ Triángulo Triangle
☒ Chaleco Reflectante Safety Vest ☐ Gata Jack ☒ Llave de Rueda Tire Iron

NIVELES Y LUCES

☒ Aceite Motor Motor Oil ☒ Frenos Brakes ☒ Refrigerante Cooling Solution ☐ Agua Limpiaparabrisas Windshield Water
☒ Señalizadores Signal Lights ☒ Naumáticos Tires ☒ Luces Lights

EQUIPAMIENTO

☒ Apoya Cabeza Head Rest ☒ Encendedor Lighter ☒ Tapa de Combustible Fuel Cap
☒ Piso de goma Rubber Mats ☒ Tapas de Rueda Hub Caps ☒ Antena Antenna
☒ Cenicero Ashtray ☒ Radio / Parlantes Radio / Speakers ☐ C/Panel S/Panel ☒ Emblema Emblem / Symbol (Marca) (Modelo)

EQUIPO ADICIONAL

☒ Lona Cubre Pick Up Tonneau Cover ☒ Cadenas de Nieve Snow Chains ☒ Parrilla Roof Rack ☐ Silla de Bebe Baby Seat
☐ GPS GPS ☐ Otros Others

EQUIPO MINERO BÁSICO

☒ Pértiga ☒ Báliza ☒ Barra Interna ☐ Barra Externa

EQUIPO MINERO ESPECIAL

☒ Cufias ☒ Porta Cufias ☒ Estrobo ☒ Traba Tuercas
☒ Bidones Combustible ☒ Neumático Adicional ☒ Botiquín Minero ☒ Cubre Luneta
☒ Set de Herramientas ☒ Caja de Invierno: ☒ Frazadas ☒ Linterna ☒ Cadenas ☒ Tensores ☒ Pala

DETALLE DEL VEHÍCULO / VEHICLE DETAIL

☐ ABOLLADURA / Dent ☐ RAYA / Scratches ☒ PICADURA / Chipping



Observaciones / Observations: Manutenção 132.000km. Permutados ok
Nissan 9/20
Volanta 2/19 Tarjeta ok en de.

Por WEST Rent a Car

Nombre: BOSS Sanchez
Rut: 186895049
Firma: [Signature]

Usuario / Cliente

Nombre: ELIAS CAÑE
Rut: 18149603-7
Firma: [Signature]

B ☐ Entrega ☐ Recepción

Preparado por:
Fecha:
Hora:
Kilometraje:
Combustible: ☐ / 8

GENERAL

☐ Documentos Documents ☐ Tarjeta Asistencia Attendance Card ☐ TAG TAG ☐ Panel de Instrumentos Dash Board (Reviewed by Client)
☐ Declara Artículos de Valor Declare Items of Value

SEGURIDAD

☐ Botiquín First Aid Kit ☐ Extintor Fire Extinguisher ☐ Rueda de Repuesto Spare Tire ☐ Triángulo Triangle
☐ Chaleco Reflectante Safety Vest ☐ Gata Jack ☐ Llave de Rueda Tire Iron

NIVELES Y LUCES

☐ Aceite Motor Motor Oil ☐ Frenos Brakes ☐ Refrigerante Cooling Solution ☐ Agua Limpiaparabrisas Windshield Water
☐ Señalizadores Signal Lights ☐ Naumáticos Tires ☐ Luces Lights

EQUIPAMIENTO

☐ Apoya Cabeza Head Rest ☐ Encendedor Lighter ☐ Tapa de Combustible Fuel Cap
☐ Piso de goma Rubber Mats ☐ Tapas de Rueda Hub Caps ☐ Antena Antenna
☐ Cenicero Ashtray ☐ Radio / Parlantes Radio / Speakers ☐ C/Panel S/Panel ☐ Emblema Emblem / Symbol (Marca) (Modelo)

EQUIPO ADICIONAL

☐ Lona Cubre Pick Up Tonneau Cover ☐ Cadenas de Nieve Snow Chains ☐ Parrilla Roof Rack ☐ Silla de Bebe Baby Seat
☐ GPS GPS ☐ Otros Others

EQUIPO MINERO BÁSICO

☐ Pértiga ☐ Báliza ☐ Barra Interna ☐ Barra Externa

EQUIPO MINERO ESPECIAL

☐ Cufias ☐ Porta Cufias ☐ Estrobo ☐ Traba Tuercas
☐ Bidones Combustible ☐ Neumático Adicional ☐ Botiquín Minero ☐ Cubre Luneta
☐ Set de Herramientas ☐ Caja de Invierno: ☐ Frazadas ☐ Linterna ☐ Cadenas ☐ Tensores ☐ Pala

DETALLE DEL VEHÍCULO / VEHICLE DETAIL

☐ ABOLLADURA / Dent ☐ RAYA / Scratches ☒ PICADURA / Chipping



Observaciones / Observations:

Por WEST Rent a Car

Nombre:
Rut:
Firma:

Usuario / Cliente

Nombre:
Rut:
Firma: