

ACTA ENTREGA / RECEPCIÓN VEHÍCULO

Completar con: ☒ = SI ☐ = No

☒ Contrato

☒ Traslado

☒ O/T N°

Marca: Toyota	Modelo: YARIS	Patente: GTLF-22
A ☒ Entrega ☒ Recepción	B ☐ Entrega ☒ Recepción	
Preparado por: Raúl Burgos A.	Preparado por:	
Fecha: 19-03-2019	Fecha:	
Kilometraje: 55090	Kilometraje:	
Combustible: ☒ / 8	Combustible: ☐ / 8	
GENERAL		
☒ Documentos Documents	☒ Tarjeta Asistencia Attendance Card	☒ TAG TAG
☒ Declara Artículos de Valor Declare Items of Value	☒ Panel de Instrumentos Dash Board (Reviewed by Client)	
SEGURIDAD		
☒ Botiquín First Aid Kit	☒ Extintor Fire Extinguisher	☒ Rueda de Repuesto Spare Tire
☒ chaleco Reflectante Safety Vest	☒ Gata Jack	☒ Triángulo Triangle
NIVELES Y LUCES		
☒ Aceite Motor Motor Oil	☒ Frenos Brakes	☒ Refrigerante Cooling Solution
☒ Señalizadores Signal Lights	☒ Neumáticos Tires	☒ Luces Lights
EQUIPAMIENTO		
☒ Apoya Cabeza Head Rest	☒ Encendedor Lighter	☒ Tapa de Combustible Fuel Cap
☒ Piso de goma Rubber Mats	☒ Tapas de Rueda Hub Caps	☒ Antena Antenna
☒ Cenicero Ashtray	☒ Radio / Parlantes Radio / Speakers	☒ C/Panel S/Panel
EQUIPO ADICIONAL		
☐ Lona Cubre Pick Up Tonneau Cover	☐ Cadenas de Nieve Snow Chains	☐ Parrilla Roof Rack
☐ GPS GPS	☐ Otros Others	☐ Silla de Bebe Baby Seat
EQUIPO MINERO BÁSICO		
☐ Pértiga	☐ Báliza	☐ Barra Interna
EQUIPO MINERO ESPECIAL		
☐ Cuñas	☐ Porta Cuñas	☐ Estrobo
☐ Bidones Combustible	☐ Neumático Adicional	☐ Botiquín Minero
☐ Set de Herramientas	☐ Caja de Invierno:	☐ Frascadas
DETALLE DEL VEHÍCULO / VEHICLE DETAIL		
☐ ABOLLADURA / Dent	☐ RAYA / Scratches	☒ PICADURA / Chipping
LADO DERECHO / ASIENTO DEL PASAJERO	VISTA FRONTAL	
LADO IZQUIERDO / ASIENTO DEL CHOFER	VISTA POSTERIOR	
Observaciones / Observations: Recepción sin novedades		
Por WEST Rent a Car		
Nombre: Raúl Burgos	Usuario / Cliente	
Rut: 17.150976-0	Nombre: René Sandoval G.	
Firma:	Rut: 8.816 140-8	
Firma:		

Original Cliente