






ACTA ENTREGA / RECEPCIÓN VEHÍCULO

Completar con: ☒ = SI ☐ = No

☒ Contrato

☒ Traslado

☒ O/T N° 15489

Marca Volkswagen Modelo: Gol Patente: JWC H-44 A ☒ Entrega ☒ Recepción Preparado por: Raúl Burgos Airrepol Fecha: 29-03-2019 Hora: 08:15 AM Kilometraje: 38581 Combustible: ☒ / 8	B ☐ Entrega ☐ Recepción Preparado por: Fecha: Hora: Kilometraje: Combustible: ☐ / 8
GENERAL ☒ Documentos ☒ Tarjeta Asistencia ☒ TAG ☒ Panel de Instrumentos ☒ Declara Artículos de Valor ☒ TAG ☒ Dash Board (Reviewed by Client)	GENERAL ☐ Documentos ☐ Tarjeta Asistencia ☐ TAG ☐ Panel de Instrumentos (R: visado por Cliente) ☐ Declara Artículos de Valor ☐ TAG ☐ Dash Board (Reviewed by Client)
SEGURIDAD ☒ Botiquín ☒ Extintor ☒ Rueda de Repuesto ☒ Triángulo ☒ Chaleco Reflectante ☒ Gata ☒ Llave de Rueda ☒ Tire Iron	SEGURIDAD ☐ Botiquín ☐ Extintor ☐ Rueda de Repuesto ☐ Triángulo ☐ Chaleco Reflectante ☐ Gata ☐ Llave de Rueda ☐ Tire Iron
NIVELES Y LUCES ☒ Aceite Motor ☒ Frenos ☒ Refrigerante ☒ Agua Limpiaparabrisas ☒ Señalizadores ☒ Neumáticos ☒ Luces	NIVELES Y LUCES ☐ Aceite Motor ☐ Frenos ☐ Refrigerante ☐ Agua Limpiaparabrisas ☐ Señalizadores ☐ Neumáticos ☐ Luces
EQUIPAMIENTO ☒ Apoya Cabeza ☒ Encendedor ☒ Tapa de Combustible ☒ Piso de goma ☒ Tapas de Rueda ☒ Antena ☒ Cenicero ☒ Radio / Parlantes ☒ Emblema (Marca)	EQUIPAMIENTO ☐ Apoya Cabeza ☐ Encendedor ☐ Tapa de Combustible ☐ Piso de goma ☐ Tapas de Rueda ☐ Antena ☐ Cenicero ☐ Radio / Parlantes ☐ Emblema (Marca)
EQUIPO ADICIONAL ☐ Lona Cubre Pick Up ☐ Cadenas de Nieve ☐ Parrilla ☐ Silla de Bebe ☐ GPS ☐ Otros	EQUIPO ADICIONAL ☐ Lona Cubre Pick Up ☐ Cadenas de Nieve ☐ Parrilla ☐ Silla de Bebe ☐ GPS ☐ Otros
EQUIPO MINERO BÁSICO ☐ Pértiga ☐ Báliza ☐ Barra Interna ☐ Barra Externa	EQUIPO MINERO BÁSICO ☐ Pértiga ☐ Báliza ☐ Barra Interna ☐ Barra Externa
EQUIPO MINERO ESPECIAL ☐ Cufias ☐ Porta Cufias ☐ Estrobo ☐ Traba Tuercas ☐ Bidones Combustible ☐ Neumático Adicional ☐ Botiquín Minero ☐ Cubre Luneta ☐ Set de Herramientas ☐ Caja de Invierno: ☐ Frazadas ☐ Linterna ☐ Cadenas ☐ Tensores ☐ Pala	EQUIPO MINERO ESPECIAL ☐ Cufias ☐ Porta Cufias ☐ Estrobo ☐ Traba Tuercas ☐ Bidones Combustible ☐ Neumático Adicional ☐ Botiquín Minero ☐ Cubre Luneta ☐ Set de Herramientas ☐ Caja de Invierno: ☐ Frazadas ☐ Linterna ☐ Cadenas ☐ Tensores ☐ Pala
DETALLE DEL VEHICULO / VEHICLE DETAIL ☐ ABOLLADURA / Dent ☐ RAYA / Scratches ☒ PICADURA / Chipping  LADO DERECHO / ASIENTO DEL PASAJERO  VISTA FRONTAL  LADO IZQUIERDO / ASIENTO DEL CHOFER  VISTA POSTERIOR	DETALLE DEL VEHICULO / VEHICLE DETAIL ☐ ABOLLADURA / Dent ☐ RAYA / Scratches ☒ PICADURA / Chipping  LADO DERECHO / ASIENTO DEL PASAJERO  VISTA FRONTAL  LADO IZQUIERDO / ASIENTO DEL CHOFER  VISTA POSTERIOR
Observaciones / Observations: FALTA PERILLA ESPEJOS LAT. FALTA MANILLA DE REGULACIÓN ASIENTO COPILOTO - CUBIERTA INTERNA DEL PASAJERO DESPEGADA	Observaciones / Observations:
Por WEST Rent a Car Nombre: Raúl Burgos A. Rut: 17.750.976-0 Firma: 	Usuario / Cliente Nombre: Carlos Z. Rut: 16.294.008-K Firma: 

Original Cliente