

ACTA ENTREGA / RECEPCIÓN VEHÍCULO

Completar con: ☒ = SI ☒ = No

☒ Contrato

☐ Traslado

☐ O/T N°

50717

Marca: TOYOTA	Modelo: ARIS	Patente: 51129
A ☒ Entrega ☐ Recepción	B ☐ Entrega ☒ Recepción	

Preparado por: **FCO RETTERER**

Fecha: **11/04/19** Hora: _____

Kilometraje: **86104** Combustible: ☒ / 8

GENERAL

☒ Documentos ☐ Tarjeta Asistencia ☐ TAG ☐ Panel de Instrumentos

☒ Declara Artículos de Valor ☐ TAG ☐ Dash Board (Reviewed by Client)

SEGURIDAD

☐ Botiquín ☐ Extintor ☐ Rueda de Repuesto ☐ Triángulo

☐ chaleco Reflectante ☐ Gata ☐ Llave de Rueda ☐ Triangle

☐ Safety Vest ☐ Jack ☐ Tire Iron

NIVELES Y LUCES

☒ Aceite Motor ☐ Frenos ☐ Refrigerante ☐ Agua Limpiaparabrisas

☐ Señalizadores ☐ Neumáticos ☐ Luces ☐ Windshield Water

☐ Signal Lights ☐ Tires ☐ Lights

EQUIPAMIENTO

☐ Apoya Cabeza ☐ Encendedor ☐ Tapa de Combustible

☐ Piso de goma ☐ Tapas de Rueda ☐ Antena

☒ Cenicero ☐ Radio / Parlantes ☐ C/Panel ☐ Emblema (Marca)

☐ Ashtray ☐ Radio / Speakers ☐ S/Panel ☐ Emblem / Symbol (Modelo)

EQUIPO ADICIONAL

☐ Lona Cubre Pick Up ☐ Cadenas de Nieve ☐ Parrilla ☐ Silla de Bebe

☐ Tonneau Cover ☐ Snow Chains ☐ Roof Rack ☐ Baby Seat

☐ GPS ☐ Otros ☐

EQUIPO MINERO BÁSICO

☐ Pértiga ☐ Báliza ☐ Barra Interna ☐ Barra Externa

EQUIPO MINERO ESPECIAL



☐ Cufias ☐ Porta Cufias ☐ Estrobo ☐ Traba Tuercas

☐ Bidones Combustible ☐ Neumático Adicional ☐ Botiquín Minero ☐ Cubre Luneta


☐ Set de Herramientas ☐ Caja de Invierno ☐ Frazadas ☐ Linterna ☐ Cadenas ☐ Tensores ☐ Pala

DETALLE DEL VEHICULO / VEHICLE DETAIL

☐ ABOLLADURA / Dent ☐ RAYA / Scratches ☒ PICADURA / Chipping

LADO DERECHO / ASIENTO DEL PASAJERO **VISTA FRONTAL**

LADO IZQUIERDO / ASIENTO DEL CHOFER **VISTA POSTERIOR**

Observaciones / Observations:

Por WEST Rent a Car Nombre: FCO RETTERER Rut: _____ Firma: _____	Usuario / Cliente Nombre: Diego Lerman Rut: 17919080-K Firma: _____
---	---

Preparado por: _____

Fecha: **14-04-2019** Hora: **16:40**

Kilometraje: **36869** Combustible: ☒ / 8

GENERAL

☒ Documentos ☐ Tarjeta Asistencia ☐ TAG ☐ Panel de Instrumentos (Re visado por Cliente)

☒ Declara Artículos de Valor ☐ TAG ☐ Dash Board (Reviewed by Client)

SEGURIDAD

☒ Botiquín ☒ Extintor ☒ Rueda de Repuesto ☒ Triángulo

☒ chaleco Reflectante ☒ Gata ☒ Llave de Rueda ☒ Triangle

☒ Safety Vest ☒ Jack ☒ Tire Iron

NIVELES Y LUCES

☒ Aceite Motor ☐ Frenos ☐ Refrigerante ☐ Agua Limpiaparabrisas

☒ Señalizadores ☐ Neumáticos ☐ Luces ☐ Windshield Water

☒ Signal Lights ☐ Tires ☐ Lights

EQUIPAMIENTO

☒ Apoya Cabeza ☒ Encendedor ☐ Tapa de Combustible

☒ Piso de goma ☐ Tapas de Rueda ☐ Antena

☒ Cenicero ☐ Radio / Parlantes ☐ C/Panel ☐ Emblema (Marca)

☒ Ashtray ☐ Radio / Speakers ☐ S/Panel ☐ Emblem / Symbol (Modelo)

EQUIPO ADICIONAL

☒ Lona Cubre Pick Up ☐ Cadenas de Nieve ☒ Parrilla ☐ Silla de Bebe

☒ Tonneau Cover ☐ Snow Chains ☒ Roof Rack ☐ Baby Seat

☒ GPS ☐ Otros ☐

EQUIPO MINERO BÁSICO

☒ Pértiga ☒ Báliza ☒ Barra Interna ☒ Barra Externa

EQUIPO MINERO ESPECIAL



☒ Cufias ☐ Porta Cufias ☐ Estrobo ☐ Traba Tuercas

☒ Bidones Combustible ☐ Neumático Adicional ☐ Botiquín Minero ☐ Cubre Luneta


☒ Set de Herramientas ☐ Caja de Invierno ☐ Frazadas ☐ Linterna ☐ Cadenas ☐ Tensores ☐ Pala

DETALLE DEL VEHICULO / VEHICLE DETAIL

☐ ABOLLADURA / Dent ☐ RAYA / Scratches ☒ PICADURA / Chipping

LADO DERECHO / ASIENTO DEL PASAJERO **VISTA FRONTAL**

LADO IZQUIERDO / ASIENTO DEL CHOFER **VISTA POSTERIOR**

Observaciones / Observations: **Extintor vencido.**

Por WEST Rent a Car Nombre: Hernan Jimenez Rut: 13456046-9 Firma: _____	Usuario / Cliente Nombre: Diego Lerman Rut: 17919080-K Firma: _____
---	---