

ACTA ENTREGA / RECEPCIÓN VEHÍCULO

Completar con: ☒ = SI ☒ = No

☐ Contrato

☒ Traslado

☐ O/T N°

Marca Nissan

Modelo: Navara

Patente: G2 X4-15

A ☒ Entrega ☐ Recepción

Preparado por: Supo Gaudin

Fecha: 15.05.19 Hora: _____

Kilometraje: 166523 Combustible: 5 / 8

GENERAL

- ☒ Documentos ☒ Tarjeta Asistencia ☒ TAG ☒ Panel de Instrumentos
Documents Attendance Card TAG Dash Board (Reviewed by Client)
- ☒ Declara Artículos de Valor
Declare Items of Value

SEGURIDAD

- ☒ Botiquín ☒ Extintor ☒ Rueda de Repuesto ☒ Triángulo
First Aid Kit Fire Extinguisher Spare Tire Triangle
- ☒ Chaleco Reflectante ☒ Gata ☒ Llave de Rueda
Safety Vest Jack Tire Iron

NIVELES Y LUCES

- ☒ Aceite Motor ☒ Frenos ☒ Refrigerante ☒ Agua Limpiaparabrisas
Motor Oil Brakes Cooling Solution Windshield Water
- ☒ Señalizadores ☒ Neumáticos ☐ Luces
Signal Lights Tires Lights

EQUIPAMIENTO

- ☒ Apoya Cabeza ☒ Encendedor ☒ Tapa de Combustible
Head Rest Lighter Fuel Cap
- ☒ Piso de goma ☒ Tapas de Rueda ☒ Antena
Rubber Mats Hub Caps Antenna
- ☒ Cenicero ☒ Radio / Parlantes ☐ C/Panel ☒ Emblema (Marca)
Ashtray Radio / Speakers S/Panel Emblem / Symbol (Modelo)

EQUIPO ADICIONAL

- ☒ Lona Cubre Pick Up ☐ Cadenas de Nieve ☒ Parrilla ☐ Silla de Bebe
Tonneau Cover Snow Chains Roof Rack Baby Seat
- ☒ GPS ☐ Otros
GPS Others

EQUIPO MINERO BÁSICO


- ☒ Pértiga ☒ Báliza ☒ Barra Interna ☒ Barra Externa

EQUIPO MINERO ESPECIAL

- ☐ Cuñas ☐ Porta Cuñas ☐ Estrobo ☐ Traba Tuercas
- ☐ Bidones Combustible ☐ Neumático Adicional ☐ Botiquín Minero ☒ Cubre Luneta
- ☐ Set de Herramientas ☐ Caja de Invierno: ☐ Frazadas ☐ Linterna ☐ Cadenas ☐ Tensores ☐ Pala

DETALLE DEL VEHICULO / VEHICLE DETAIL


- ☐ ABOLLADURA / Dent ☐ RAYA / Scratches ☒ PICADURA / Chipping



LADO DERECHO / ASIENTO DEL PASAJERO



VISTA FRONTAL



LADO IZQUIERDO / ASIENTO DEL CHOFER



VISTA POSTERIOR

Observaciones / Observations:

Por WEST Rent a Car

Nombre: Supo G

Rut: 15.05.19

Firma: [Signature]

Usuario / Cliente

Nombre: [Signature]

Rut: 15.05.19

Firma: [Signature]

B ☐ Entrega ☐ Recepción

Preparado por:

Fecha: _____ Hora: _____

Kilometraje: _____ Combustible: 5 / 8

GENERAL

- ☐ Documentos ☐ Tarjeta Asistencia ☐ TAG ☐ Panel de Instrumentos (Revisado por Cliente)
Documents Attendance Card TAG Dash Board (Reviewed by Client)
- ☐ Declara Artículos de Valor
Declare Items of Value

SEGURIDAD

- ☐ Botiquín ☐ Extintor ☐ Rueda de Repuesto ☐ Triángulo
First Aid Kit Fire Extinguisher Spare Tire Triangle
- ☐ Chaleco Reflectante ☐ Gata ☐ Llave de Rueda
Safety Vest Jack Tire Iron

NIVELES Y LUCES

- ☐ Aceite Motor ☐ Frenos ☐ Refrigerante ☐ Agua Limpiaparabrisas
Motor Oil Brakes Cooling Solution Windshield Water
- ☐ Señalizadores ☐ Neumáticos ☐ Luces
Signal Lights Tires Lights

EQUIPAMIENTO

- ☐ Apoya Cabeza ☐ Encendedor ☐ Tapa de Combustible
Head Rest Lighter Fuel Cap
- ☐ Piso de goma ☐ Tapas de Rueda ☐ Antena
Rubber Mats Hub Caps Antenna
- ☐ Cenicero ☐ Radio / Parlantes ☐ C/Panel ☐ Emblema (Marca)
Ashtray Radio / Speakers S/Panel Emblem / Symbol (Modelo)

EQUIPO ADICIONAL

- ☐ Lona Cubre Pick Up ☐ Cadenas de Nieve ☐ Parrilla ☐ Silla de Bebe
Tonneau Cover Snow Chains Roof Rack Baby Seat
- ☐ GPS ☐ Otros
GPS Others

EQUIPO MINERO BÁSICO


- ☐ Pértiga ☐ Báliza ☐ Barra Interna ☐ Barra Externa

EQUIPO MINERO ESPECIAL

- ☐ Cuñas ☐ Porta Cuñas ☐ Estrobo ☐ Traba Tuercas
- ☐ Bidones Combustible ☐ Neumático Adicional ☐ Botiquín Minero ☐ Cubre Luneta
- ☐ Set de Herramientas ☐ Caja de Invierno: ☐ Frazadas ☐ Linterna ☐ Cadenas ☐ Tensores ☐ Pala

DETALLE DEL VEHICULO / VEHICLE DETAIL



- ☐ ABOLLADURA / Dent ☐ RAYA / Scratches ☒ PICADURA / Chipping



LADO DERECHO / ASIENTO DEL PASAJERO



VISTA FRONTAL



LADO IZQUIERDO / ASIENTO DEL CHOFER



VISTA POSTERIOR

Observaciones / Observations:

Por WEST Rent a Car

Nombre: _____

Rut: _____

Firma: _____

Usuario / Cliente

Nombre: _____

Rut: _____

Firma: _____

ACTA ENTREGA / RECEPCIÓN VEHÍCULO

Completar con: ☒ = SI ☒ = No ☐ Contrato ☐ Traslado ☒ O/T N°

Marca Toyota Modelo: Willux Patente: GH 86.77

A ☐ Entrega ☒ Recepción

Preparado por: Suño Carola
 Fecha: 15/04/19 Hora: _____
 Kilometraje: 90477 Combustible: ☒ / 8

GENERAL
☒ Documentos Documents ☒ Tarjeta Asistencia Attendance Card ☒ TAG TAG ☒ Panel de Instrumentos Dash Board (Reviewed by Client)
☒ Declara Artículos de Valor Declare Items of Value

SEGURIDAD
☒ Botiquín First Aid Kit ☒ Extintor Fire Extinguisher ☒ Rueda de Repuesto Spare Tire ☒ Triángulo Triangle
☒ Chaleco Reflectante Safety Vest ☒ Gata Jack ☒ Llave de Rueda Tire Iron

NIVELES Y LUCES
☒ Aceite Motor Motor Oil ☒ Frenos Brakes ☒ Refrigerante Cooling Solution ☒ Agua Limpiaparabrisas Windshield Water
☒ Señalizadores Signal Lights ☒ Naumáticos Tires ☒ Luces Lights

EQUIPAMIENTO
☒ Apoya Cabeza Head Rest ☒ Encendedor Lighter ☒ Tapa de Combustible Fuel Cap
☒ Piso de goma Rubber Mats ☒ Tapas de Rueda Hub Caps ☒ Antena Antenna
☒ Cenicero Ashtray ☒ Radio / Parlantes Radio / Speakers ☒ C/Panel S/Panel ☒ Emblema Emblem / Symbol (Marca) (Modelo)

EQUIPO ADICIONAL
☒ Lona Cubre Pick Up Tonneau Cover ☒ Cadenas de Nieve Snow Chains ☒ Parrilla Roof Rack ☒ Silla de Bebe Baby Seat
☒ GPS GPS ☒ Otros Others

EQUIPO MINERO BÁSICO
☒ Pértiga ☒ Báliza ☒ Barra Interna ☒ Barra Externa

EQUIPO MINERO ESPECIAL
☒ Cufias ☒ Porta-Cufias ☒ Estrobo ☒ Traba Tuercas
☒ Bidones Combustible ☒ Neumático Adicional ☒ Botiquín Minero ☒ Cubre Luneta
☒ Set de Herramientas ☒ Caja de Invierno: ☒ Frazadas ☒ Linterna ☒ Cadenas ☒ Tensores ☒ Pala

DETALLE DEL VEHICULO / VEHICLE DETAIL



Observaciones / Observations: sin
mas levas en el container
extintor un poco
130-201 por fallas de sensor de

Por WEST Rent a Car
 Nombre: Suño 6
 Rut: 15.205.198-5
 Firma: [Signature]

Usuario / Cliente
 Nombre: [Signature]
 Rut: [Signature]
 Firma: [Signature]

B ☐ Entrega ☐ Recepción

Preparado por: _____
 Fecha: _____ Hora: _____
 Kilometraje: _____ Combustible: ☐ / 8

GENERAL
☐ Documentos Documents ☐ Tarjeta Asistencia Attendance Card ☐ TAG TAG ☐ Panel de Instrumentos Dash Board (Reviewed by Client)
☐ Declara Artículos de Valor Declare Items of Value

SEGURIDAD
☐ Botiquín First Aid Kit ☐ Extintor Fire Extinguisher ☐ Rueda de Repuesto Spare Tire ☐ Triángulo Triangle
☐ Chaleco Reflectante Safety Vest ☐ Gata Jack ☐ Llave de Rueda Tire Iron

NIVELES Y LUCES
☐ Aceite Motor Motor Oil ☐ Frenos Brakes ☐ Refrigerante Cooling Solution ☐ Agua Limpiaparabrisas Windshield Water
☐ Señalizadores Signal Lights ☐ Naumáticos Tires ☐ Luces Lights

EQUIPAMIENTO
☐ Apoya Cabeza Head Rest ☐ Encendedor Lighter ☐ Tapa de Combustible Fuel Cap
☐ Piso de goma Rubber Mats ☐ Tapas de Rueda Hub Caps ☐ Antena Antenna
☐ Cenicero Ashtray ☐ Radio / Parlantes Radio / Speakers ☐ C/Panel S/Panel ☐ Emblema Emblem / Symbol (Marca) (Modelo)

EQUIPO ADICIONAL
☐ Lona Cubre Pick Up Tonneau Cover ☐ Cadenas de Nieve Snow Chains ☐ Parrilla Roof Rack ☐ Silla de Bebe Baby Seat
☐ GPS GPS ☐ Otros Others

EQUIPO MINERO BÁSICO
☐ Pértiga ☐ Báliza ☐ Barra Interna ☐ Barra Externa

EQUIPO MINERO ESPECIAL
☐ Cufias ☐ Porta-Cufias ☐ Estrobo ☐ Traba Tuercas
☐ Bidones Combustible ☐ Neumático Adicional ☐ Botiquín Minero ☐ Cubre Luneta
☐ Set de Herramientas ☐ Caja de Invierno: ☐ Frazadas ☐ Linterna ☐ Cadenas ☐ Tensores ☐ Pala

DETALLE DEL VEHICULO / VEHICLE DETAIL



Observaciones / Observations: aditamento

Por WEST Rent a Car
 Nombre: _____
 Rut: _____
 Firma: _____

Usuario / Cliente
 Nombre: _____
 Rut: _____
 Firma: _____