

TRASLADO
19021

t.e. cheve. 1019

Completar con: ☒ = SI ☒ = No

☒ Contrato

☒ Traslado

☐ O/T N°

Marca

Toyota

Modelo:

Corolla

Patente:

KDTR 10

A ☒ Entrega

☐ Recepción

Preparado por:

Christian Quirós

Fecha:

12/8/19

Hora:

15:40

Kilometraje:

31775

Combustible:

7/8 + gasolina 95

GENERAL

☒ Documentos

☒ Tarjeta Asistencia

☒ TAG

☒ Panel de Instrumentos

☒ Declara Artículos de Valor

Attendance Card

Dash Board (Reviewed by Client)

SEGURIDAD

☒ Botiquín

☒ Extintor

☒ Rueda de Repuesto

☒ Triángulo

☒ Chaleco Reflectante

☒ Gata

☒ Llave de Rueda

☒ Tira Iron

NIVELES Y LUCES

☒ Aceite Motor

☒ Frenos

☒ Refrigerante

☒ Agua Limpiaparabrisas

☒ Señalizadores

☒ Neumáticos

☒ Luces

EQUIPAMIENTO

☒ Apoya Cabeza

☒ Encendedor

☒ Tapa de Combustible

☒ Antena

☒ Piso de goma

☒ Tapas de Rueda

☒ Radio / Parlantes

☒ Emblema

☒ Cenicero

☒ Radio / Parlantes

☒ C/Panel

☒ S/Panel

EQUIPO ADICIONAL

☒ Lona Cubre Pick Up

☒ Cadenas de Nieve

☒ Parrilla

☒ Silla de Bebe

☒ GPS

☒ Otros

EQUIPO MINERO BÁSICO

☒ Pértiga

☒ Báliza

☒ Barra Interna

☒ Barra Externa

EQUIPO MINERO ESPECIAL

☒ Cufías

☒ Porta Cufías

☒ Estrobo

☒ Traba Tuercas

☒ Bidones Combustible

☒ Neumático Adicional

☒ Botiquín Minero

☒ Cubre Luneta

☒ Set de Herramientas

☒ Caja de Invierno

☒ Frazdag

☒ Linterna

☒ Cadenas

☒ Tensores

☒ Pala

DETALLE DEL VEHÍCULO / VEHICLE DETAIL

☒ ABOLLADURA / Dent

☐ RAYA / Scratches


☒ PICADURA / Chipping



LADO DERECHO / ASIENTO DEL PASAJERO



VISTA FRONTAL



LADO IZQUIERDO / ASIENTO DEL CHOFER



VISTA POSTERIOR

Observaciones / Observations:

Mano 40.000 km. - Topis ok.

Det. 4/20

Det. 2/20 - Traslado N° 19021

Por WEST Rent a Car

Nombre:

Christian Quirós

Rut:

456153602

Firma:

[Signature]

Usuario / Cliente

Nombre:

Koenig Carle

Rut:

[Blank]

Firma:

[Signature]

B ☐ Entrega

☐ Recepción

Preparado por:

Fecha:

Hora:

Kilometraje:

Combustible: ☐ / 8

GENERAL

☐ Documentos

☐ Tarjeta Asistencia

☐ TAG

☐ Panel de Instrumentos (Revisado por Cliente)

☐ Declara Artículos de Valor

Attendance Card

Dash Board (Reviewed by Client)

SEGURIDAD

☐ Botiquín

☐ Extintor

☐ Rueda de Repuesto

☐ Triángulo

☐ Chaleco Reflectante

☐ Gata

☐ Llave de Rueda

☐ Tira Iron

NIVELES Y LUCES

☐ Aceite Motor

☐ Frenos

☐ Refrigerante

☐ Agua Limpiaparabrisas

☐ Señalizadores

☐ Neumáticos

☐ Luces

EQUIPAMIENTO

☐ Apoya Cabeza

☐ Encendedor

☐ Tapa de Combustible

☐ Piso de goma

☐ Tapas de Rueda

☐ Antena

☐ Cenicero

☐ Radio / Parlantes

☐ C/Panel

☐ Emblema (Marca)

EQUIPO ADICIONAL

☐ Lona Cubre Pick Up

☐ Cadenas de Nieve

☐ Parrilla

☐ Silla de Bebe

☐ GPS

☐ Otros

EQUIPO MINERO BÁSICO

☐ Pértiga

☐ Báliza

☐ Barra Interna

☐ Barra Externa

EQUIPO MINERO ESPECIAL

☐ Cufías

☐ Porta Cufías

☐ Estrobo

☐ Traba Tuercas

☐ Bidones Combustible

☐ Neumático Adicional

☐ Botiquín Minero

☐ Cubre Luneta

☐ Set de Herramientas

☐ Caja de Invierno

☐ Frazdag

☐ Linterna

☐ Cadenas

☐ Tensores

☐ Pala

DETALLE DEL VEHÍCULO / VEHICLE DETAIL

☐ ABOLLADURA / Dent

☐ RAYA / Scratches


☒ PICADURA / Chipping



LADO DERECHO / ASIENTO DEL PASAJERO



VISTA FRONTAL



LADO IZQUIERDO / ASIENTO DEL CHOFER



VISTA POSTERIOR

Observaciones / Observations:

Por WEST Rent a Car

Nombre:

Rut:

Firma:

Usuario / Cliente

Nombre:

Rut:

Firma: