



ACTA ENTREGA / RECEPCIÓN VEHÍCULO

Completar con: ☒ = SI ☒ = No

☐ Contrato

☒ Traslado

☐ O/T N°

Marca: <u>toyota</u>		Modelo: <u>COROLLA</u>		Patente: <u>JOK L34</u>	
A ☐ Entrega ☐ Recepción		B ☐ Entrega ☐ Recepción			
Preparado por: <u>Cristian SWALKER</u>		Preparado por:		Hora:	
Fecha: <u>19-12-19</u>		Fecha:		Hora:	
Kilometraje: <u>88608</u>		Kilometraje:		Combustible: ☒ / 8 <u>(7/8)</u>	
GENERAL					
☒ Documentos Documents		☒ Tarjeta Asistencia Attendance Card		☒ TAG TAG	
☒ Declara Artículos de Valor Declare Items of Value		☒ Panel de Instrumentos Dash Board (Reviewed by Client)		☒ Panel de Instrumentos (Re visado por Cliente) Dash Board (Reviewed by Client)	
SEGURIDAD					
☒ Botiquín First Aid Kit		☒ Extintor Fire Extinguisher		☒ Rueda de Repuesto Spare Tire	
☒ Chaleco Reflectante Safety Vest		☒ Gata Jack		☒ Triángulo Triangle	
NIVELES Y LUCES					
☒ Aceite Motor Motor Oil		☒ Frenos Brakes		☒ Refrigerante Cooling Solution	
☒ Señalizadores Signal Lights		☒ Naumáticos Tires		☒ Agua Limpiaparabrisas Windshield Water	
EQUIPAMIENTO					
☒ Apoya Cabeza Head Rest		☒ Encendedor Lighter		☒ Tapa de Combustible Fuel Cap	
☒ Piso de goma Rubber Mats		☒ Tapas de Rueda Hub Caps		☒ Antena Antenna	
☒ Cenicero Ashtray		☒ Radio / Parlantes Radio / Speakers		☒ Emblema (Marca) Emblem / Symbol (Modelo)	
EQUIPO ADICIONAL					
☐ Lona Cubre Pick Up Tonneau Cover		☐ Cadenas de Nieve Snow Chains		☐ Parrilla Roof Rack	
☐ GPS GPS		☐ Otros Others		☐ Silla de Bebe Baby Seat	
EQUIPO MINERO BÁSICO					
☐ Pértiga		☐ Báiliza		☐ Barra Interna	
☐ Báiliza		☐ Barra Externa		☐ Barra Externa	
EQUIPO MINERO ESPECIAL					
☐ Cuñas		☐ Porta Cuñas		☐ Estrobo	
☐ Bidones Combustible		☐ Neumático Adicional		☐ Botiquín Minero	
☐ Set de Herramientas		☐ Caja de Invierno:		☐ Frazadas	
☐ Frazadas		☐ Linterna		☐ Cadenas	
☐ Cadenas		☐ Tensores		☐ Pala	
DETALLE DEL VEHICULO / VEHICLE DETAIL					
☒ ABOLLADURA / Dent		☐ RAYA / Scratches		☒ PICADURA / Chipping	
					
LADO DERECHO / ASIENTO DEL PASAJERO		VISTA FRONTAL			
					
LADO IZQUIERDO / ASIENTO DEL CHOFER		VISTA POSTERIOR			
Observaciones / Observations: <u>MAN. COPEC</u> <u>MANUTENCION 90.000 km MANUT.</u> <u>Extintor 04-2020 MANUT. Rep OK</u> <u>Doc 07-2021 FAPIC - FUNDOS (OK)</u>					
Por WEST Rent a Car		Usuario / Cliente			
Nombre: <u>Cristian Swalker</u>		Nombre: <u>Victor Ahrcan</u>			
Rut: <u>13.135.024-K</u>		Rut: <u>8539577-2</u>			
Firma: 		Firma: 