

ACTA ENTREGA / RECEPCIÓN VEHÍCULO

Completar con: ☒ - SI ☒ - No

☐ Contrato

☒ Traslado

☐ O/T N°

22054

Marca: Skoda Modelo: FABIA Patente: LD0032

A ☐ Entrega ☐ Recepción

Preparado por:

Fecha: _____ Hora: _____

Kilometraje: _____ Combustible: ☐ / 8

GENERAL

- ☐ Documentos ☐ Tarjeta Asistencia ☐ TAG ☐ Panel de Instrumentos
Documents Attendance Card TAG Dash Board (Reviewed by Client)
☐ Declara Artículos de Valor ☐ Declara Items of Value

SEGURIDAD

- ☐ Botiquín ☐ Extintor ☐ Rueda de Repuesto ☐ Triángulo
First Aid Kit Fire Extinguisher Spare Tire Triangle
☐ Chaleco Reflectante ☐ Gata ☐ Llave de Rueda
Safety Vest Jack Tire Iron

NIVELES Y LUCES

- ☐ Aceite Motor ☐ Frenos ☐ Refrigerante ☐ Agua Limpiaparabrisas
Motor Oil Brakes Cooling Solution Windshield Water
☐ Señalizadores ☐ Neumáticos ☐ Luces
Signal Lights Tires Lights

EQUIPAMIENTO

- ☐ Apoya Cabeza ☐ Encendedor ☐ Tapa de Combustible
Head Rest Lighter Fuel Cap
☐ Piso de goma ☐ Tapas de Rueda ☐ Antena
Rubber Mats Hub Caps Antenna
☐ Cenicero ☐ Radio / Parlantes ☐ C/Panel ☐ Emblema (Marca)
Ashtray Radio / Speakers C/Panel Emblem / Symbol (Model)

EQUIPO ADICIONAL

- ☐ Lona Cubre Pick Up ☐ Cadenas de Nieve ☐ Parrilla ☐ Silla de Bebe
Tonneau Cover Snow Chains Roof Rack Baby Seat
☐ GPS ☐ Otros ☐ Otros

EQUIPO MINERO BÁSICO

- ☐ Pártiga ☐ Báliza ☐ Barra Interna ☐ Barra Externa

EQUIPO MINERO ESPECIAL

- ☐ Cufias ☐ Porta Cufias ☐ Estrobo ☐ Traba Tuercas
☐ Bidones Combustible ☐ Neumático Adicional ☐ Botiquín Minero ☐ Cubre Luneta
☐ Set de Herramientas ☐ Caja de Invierno: ☐ Frazadas ☐ Linterna ☐ Cadenas ☐ Tensores ☐ Pala

DETALLE DEL VEHICULO / VEHICLE DETAIL

- ☒ ABOLLADURA / Dent ☐ RAYA / Scratches ☒ PICADURA / Chipping



LADO DERECHO / ASIENTO DEL PASAJERO



VISTA FRONTAL



LADO IZQUIERDO / ASIENTO DEL CHOFER



VISTA POSTERIOR

Observaciones / Observations:

EXT - 04/2020

Por WEST Rent a Car

Nombre: _____

Rut: _____

Firma: _____

Usuario / Cliente

Nombre: _____

Rut: _____

Firma: _____

B ☐ Entrega ☒ Recepción

Preparado por:

Fecha: 26-12-2019 Hora: 10:30 hr

Kilometraje: 25651 Combustible: ☒ / 8

GENERAL

- ☐ Documentos ☐ Tarjeta Asistencia ☐ TAG ☐ Panel de Instrumentos (Re visado por Cliente)
Documents Attendance Card TAG Dash Board (Reviewed by Client)
☐ Declara Artículos de Valor ☐ Declara Items of Value

SEGURIDAD

- ☒ Botiquín ☒ Extintor ☒ Rueda de Repuesto ☒ Triángulo
First Aid Kit Fire Extinguisher Spare Tire Triangle
☒ Chaleco Reflectante ☒ Gata ☒ Llave de Rueda
Safety Vest Jack Tire Iron

NIVELES Y LUCES

- ☐ Aceite Motor ☐ Frenos ☐ Refrigerante ☐ Agua Limpiaparabrisas
Motor Oil Brakes Cooling Solution Windshield Water
☒ Señalizadores ☒ Neumáticos ☒ Luces
Signal Lights Tires Lights

EQUIPAMIENTO

- ☒ Apoya Cabeza ☒ Encendedor ☐ Tapa de Combustible
Head Rest Lighter Fuel Cap
☒ Piso de goma ☐ Tapas de Rueda ☒ Antena
Rubber Mats Hub Caps Antenna
☒ Cenicero ☐ Radio / Parlantes ☐ C/Panel ☒ Emblema (Marca)
Ashtray Radio / Speakers C/Panel Emblem / Symbol (Model)

EQUIPO ADICIONAL

- ☐ Lona Cubre Pick Up ☐ Cadenas de Nieve ☐ Parrilla ☐ Silla de Bebe
Tonneau Cover Snow Chains Roof Rack Baby Seat
☐ GPS ☐ Otros ☐ Otros

EQUIPO MINERO BÁSICO

- ☐ Pártiga ☐ Báliza ☐ Barra Interna ☐ Barra Externa

EQUIPO MINERO ESPECIAL

- ☐ Cufias ☐ Porta Cufias ☐ Estrobo ☐ Traba Tuercas
☐ Bidones Combustible ☐ Neumático Adicional ☐ Botiquín Minero ☐ Cubre Luneta
☐ Set de Herramientas ☐ Caja de Invierno: ☐ Frazadas ☐ Linterna ☐ Cadenas ☐ Tensores ☐ Pala

DETALLE DEL VEHICULO / VEHICLE DETAIL

- ☒ ABOLLADURA / Dent ☐ RAYA / Scratches ☒ PICADURA / Chipping



LADO DERECHO / ASIENTO DEL PASAJERO



VISTA FRONTAL



LADO IZQUIERDO / ASIENTO DEL CHOFER



VISTA POSTERIOR

Observaciones / Observations:

T.C OK
 Dec 05-2021
 Rent - 30,000 km.

Por WEST Rent a Car

Nombre: Hernan Yumb

Rut: 13446154

Firma: _____

Usuario / Cliente

Nombre: Vicente Alvaro

Rut: 9539513-2

Firma: _____