


Fecha de Entrega: 15.09.20
Fecha de Revisión: 15.09.20

Página 1 de 1

Código R-G-OP-005

MARCA	TOYOTA	LUGAR DE ORIGEN	PRC
MODELO	HILUX	LUGAR DE DESTINO	CCR
CODIGO		PATENTE	GHBG 77
COLOR	GRIS	KILOMETRAJE	141506
		COMBUSTIBLE	0 ☒ 1/4 ☒ 3/8 ☒ 1/2 ☒ 5/8 ☒ 3/4 ☒ 7/8 ☒ F


DOCUMENTOS	S	N	CAPOT	S	N	BATERIA	S	N
TAG	☒	☒	MASCARA	☒	☒	SOPORTE BATERIA (MARCA)	☒	☒
PLACA PATENTE	☒	☒	FOCOS DELANTEROS	☒	☒	ALTERNADOR	☒	☒
SELLO VERDE	☒	☒	PARACHOQUES DELANTEROS	☒	☒	BOCINA	☒	☒
LLAVES	☒	☒	NEBLINEROS	☒	☒	SIRENA ALARMA	☒	☒
ALARMA	☒	☒	LOGOTIPOS	☒	☒	MOTOR LIMPIA PARABRISAS	☒	☒
RELOJ	☒	☒	PLUMILLAS	☒	☒	TAPA RADIADOR	☒	☒
RADIO	☒	☒	ANTENA	☒	☒	RADIADOR	☒	☒
ESTADO RADIO	☒	☒	PARABRISAS	☒	☒	TAPA DEPOSITO RADIADOR	☒	☒
PARLANTES	☒	☒	FOCOS TAPABARROS	☒	☒	TAPA DEPOSITO LIMPIA PARABRISAS	☒	☒
TAPAS DE PARLANTES	☒	☒	TAPABARRO DEL LH	☒	☒	TAPA DEPOSITO LIQUIDO FRENOS	☒	☒
CINTURONES	☒	☒	TAPABARRO DEL RH	☒	☒	TAPA DEPOSITO LIQUIDO EMBRAGUE	☒	☒
ENCENDEDOR	☒	☒	GUARDANFANGOS INTERIORES	☒	☒	AIRE ACONDICIONADO	☒	☒
CENICEROS	☒	☒	GUARDANFANGOS COLGANTES	☒	☒	WINCHE	☒	☒
PISOS DE GOMA	☒	☒	ESPEJOS (LH RH)	☒	☒	CUBRE CARTER	☒	☒
ESTADO DE TAPIZ	☒	☒	MOLDURAS LATERALES	☒	☒	CARDAN DELANTERO	☒	☒
PERILLA PALANCA CAMB.	☒	☒	TAPA GASOLINA INTERIOR	☒	☒	CARDAN TRASERO	☒	☒
ASIENTO BUTACAS	☒	☒	TAPA GASOLINA EXTERIOR	☒	☒	CATALIZADOR	☒	☒
ASIENTO BANQUETA	☒	☒	TAPAS DE RUEDAS	☒	☒	MOTOR DE PARTIDA	☒	☒
APOYA CABEZA	☒	☒	RUEDA DE REPUESTO Nº 1	☒	☒	MOTOR VENTILADOR	☒	☒
SEGURO DE PUERTAS	☒	☒	BARRA ANTIVUELCO	☒	☒	DIFERENCIAL DELANTERO	☒	☒
PERILLAS DE CALEFACCION	☒	☒	ESTADO DE NEUMATICOS	☒	☒	DIFERENCIAL TRASERO	☒	☒
COMANDO WINCHE	☒	☒	PORTA RUEDA DE REPUESTO	☒	☒	CAJA DE CAMBIOS	☒	☒
COMANDO DE VIDRIOS	☒	☒	FOCOS TRASEROS (LH RH)	☒	☒	MOTOR	☒	☒
ESPEJO INTERIOR	☒	☒	PARACHOQUES ORIGINALES	☒	☒	CAJA DE DIRECCION	☒	☒
PARASOL (LH RH)	☒	☒	PARACHOQUES TUBO	☒	☒	BOMBA DE DIRECCION	☒	☒
PLAFONIER	☒	☒	MANILLA PORTALON	☒	☒	AMORTIGUADORES	☒	☒
TERCERA LUZ FRENO	☒	☒	TIRANTES PORTALON	☒	☒	COMPUTADOR	☒	☒
GATA	☒	☒	FOCO PATENTE	☒	☒	EQUIPO DE GAS	☒	☒
BARROTE	☒	☒	OJOS DE GATO	☒	☒	FOCO FAENERO	☒	☒
LLAVE DE RUEDA	☒	☒	LIMPIA LUNA	☒	☒	PERTIGA	☒	☒
SET DE SEGURIDAD	☒	☒	CUBRE PICK UP	☒	☒	ALARMA RETROCESO	☒	☒
BALIZA	☒	☒	BIDONES	☒	☒	PORTA BIDONES	☒	☒
CADENAS	☒	☒	PALA	☒	☒	ESTROBO GRILLETES Nº	☒	☒
BARRA INTERIOR - EXTERIOR	☒	☒	LINTERNA CON PILAS	☒	☒	CUÑAS (.....)	☒	☒



LADO DERECHO/ASIENTO DEL PASAJERO



VISTA FRONTAL



LADO IZQUIERDO/ASIENTO DEL CHOFER



VISTA POSTERIOR

OBSERVACIONES:

- SINIES TRO EN PARACHOQUES DELANTERO.

- GOMA TURBO CAPOT SUELTA

- TAPIZ EN REGU CON ESTADO DE LIMPIEZA.

- TERMINALES OXIGENOS, PLUMILLAS, KIT DE EMBRAGUE NUEVOS

NEUMATICOS: ESTADO - MARCA - MODELO

WEST LAKE AT 80%
VIDA UTIL.DESPACHADO POR: CRISTIAN P
NOMBRE:
FIRMA:
FECHA: 15.09.20TRANSPORTISTA:
NOMBRE: Carlos Muñoz
FIRMA:
FECHA:RECIBIDO POR:
NOMBRE:
FIRMA:
FECHA: