

ACTA ENTREGA / RECEPCIÓN VEHÍCULO

Chute 2.9422

Completar con: ☒ - SI ☒ - No

☒ Contrato

☐ Traslado

☐ O/T N°

11-25929

Marca: Toyota

Modelo: YARIS

Patente: KDTT43

A ☒ Entrega

☐ Recepción

Preparado por:

Fecha: 26-02-2021

Hora: 16:00

Kilometraje: 55976

Combustible: ☒ / 8

GENERAL

☐ Documentos ☒ Tarjeta Asistencia ☐ TAG ☐ Panel de Instrumentos

☒ Declara Artículos de Valor

SEGURIDAD

☐ Botiquín ☒ Extintor ☐ Rueda de Repuesto ☐ Triángulo

☐ Chaleco Reflectante ☒ Gata ☐ Llave de Rueda

NIVELES Y LUCES

☐ Aceite Motor ☐ Frenos ☐ Refrigerante ☐ Agua Limpiaparabrisas

☐ Señalizadores ☒ Naumáticos ☐ Luces

EQUIPAMIENTO

☐ Apoya Cabeza ☒ Encendedor ☐ Tapa de Combustible

☐ Piso de goma ☒ Tapas de Rueda ☐ Antena

☐ Cenicero ☒ Radio / Parlantes ☐ C/Panel ☐ Emblema (Marca)

EQUIPO ADICIONAL

☐ Lona Cubre Pick Up ☐ Cadenas de Nieve ☐ Parrilla ☐ Silla de Bebe

☐ GPS ☐ Otros

EQUIPO MINERO BÁSICO

☐ Pértiga ☒ Bálica ☒ Barra Interna ☐ Barra Externa

EQUIPO MINERO ESPECIAL

☐ Cufias ☐ Porta Cufias ☐ Estrobo ☐ Traba Tuercas

☐ Bidones Combustible ☒ Neumático Adicional ☐ Botiquín Minero ☐ Cubre Luneta

☐ Set de Herramientas ☐ Caja de Invierno: ☐ Frazadas ☐ Linterna ☐ Cadenas ☐ Tensores ☐ Pala

DETALLE DEL VEHICULO / VEHICLE DETAIL


☐ ABOLLADURA / Dent ☐ RAYA / Scratches ☒ PICADURA / Chipping



LADO DERECHO / ASIENTO DEL PASAJERO



VISTA FRONTAL



LADO IZQUIERDO / ASIENTO DEL CHOFER



VISTA POSTERIOR

Observaciones / Observations:

Doc 2021 - Neumáticos OK
Ext 11-2021 - TAPIZ OK
Mant - Se Realiza mantenimiento

Por WEST Rent a Car

Nombre: Jose Sanchez

Rut: 18684516-9

Firma: [Signature]

Usuario / Cliente

Nombre: _____

Rut: _____

Firma: [Signature]

B ☐ Entrega

☐ Recepción

Preparado por:

Fecha:

Hora:

Kilometraje:

Combustible: ☐ / 8

GENERAL

☐ Documentos ☐ Tarjeta Asistencia ☐ TAG ☐ Panel de Instrumentos (Revisado por Cliente)

☐ Declara Artículos de Valor

SEGURIDAD

☐ Botiquín ☐ Extintor ☐ Rueda de Repuesto ☐ Triángulo

☐ Chaleco Reflectante ☐ Gata ☐ Llave de Rueda

NIVELES Y LUCES

☐ Aceite Motor ☐ Frenos ☐ Refrigerante ☐ Agua Limpiaparabrisas

☐ Señalizadores ☐ Naumáticos ☐ Luces

EQUIPAMIENTO

☐ Apoya Cabeza ☐ Encendedor ☐ Tapa de Combustible

☐ Piso de goma ☐ Tapas de Rueda ☐ Antena

☐ Cenicero ☐ Radio / Parlantes ☐ C/Panel ☐ Emblema (Marca)

EQUIPO ADICIONAL

☐ Lona Cubre Pick Up ☐ Cadenas de Nieve ☐ Parrilla ☐ Silla de Bebe

☐ GPS ☐ Otros

EQUIPO MINERO BÁSICO

☐ Pértiga ☐ Bálica ☐ Barra Interna ☐ Barra Externa

EQUIPO MINERO ESPECIAL


☐ Cufias ☐ Porta Cufias ☐ Estrobo ☐ Traba Tuercas

☐ Bidones Combustible ☐ Neumático Adicional ☐ Botiquín Minero ☐ Cubre Luneta

☐ Set de Herramientas ☐ Caja de Invierno: ☐ Frazadas ☐ Linterna ☐ Cadenas ☐ Tensores ☐ Pala

DETALLE DEL VEHICULO / VEHICLE DETAIL


☐ ABOLLADURA / Dent ☐ RAYA / Scratches ☒ PICADURA / Chipping



LADO DERECHO / ASIENTO DEL PASAJERO



VISTA FRONTAL



LADO IZQUIERDO / ASIENTO DEL CHOFER



VISTA POSTERIOR

Observaciones / Observations:

Por WEST Rent a Car

Nombre: _____

Rut: _____

Firma: _____

Usuario / Cliente

Nombre: _____

Rut: _____

Firma: _____