



ACTA ENTREGA / RECEPCIÓN VEHÍCULO

Completar con ☒ = SI ☐ = No

☐ Contrato

☐ Traslado

☐ O/T N°

30569

Marca

Fogete

Modelo:

Yaris AT

Patente:

KDTT77

A

☐ Entrega

☐ Recepción

Preparado por:

Fecha:

9/7/22

Hora:

Kilometraje:

114800

Combustible: 8/8

GENERAL

☒ Documentos

☐ Tarjeta Asistencia

☒ TAG

☐ Panel de Instrumentos

☐ Declara Artículos de Valor

☐ Tarjeta Asistencia

☐ TAG

☐ Panel de Instrumentos (Revisado por Cliente)

SEGURIDAD

☒ Botiquín

☒ Extintor

☐ Rueda de Repuesto

☐ Triángulo

☐ Chaleco Reflectante

☐ Gata

☐ Llave de Rueda

☐ Triángulo

NIVELES Y LUCES

☒ Aceite Motor

☐ Frenos

☒ Refrigerante

☐ Agua Limpiaparabrisas

☒ Señalizadores

☐ Neumáticos

☒ Luces

☐ Triángulo

EQUIPAMIENTO

☒ Apoya Cabeza

☐ Encendedor

☒ Tapa de Combustible

☐ Triángulo

☒ Piso de goma

☒ Tapas de Rueda

☒ Antena

☐ Triángulo

☒ Cenicero

☒ Radio / Parlantes

☐ C/Panel

☒ Emblema (Marca)

EQUIPO ADICIONAL

☐ Lona Cubre Pick Up

☐ Cadenas de Nieve

☒ Parrilla

☐ Silla de Bebe

☐ GPS

☐ Otros

☐ S/Panel

☐ S/Panel

EQUIPO MINERO BÁSICO

☒ Pértiga

☐ Báliza

☒ Barra Interna

☐ Barra Externa

EQUIPO MINERO ESPECIAL

☐ Cuñas

☐ Porta Cuñas

☐ Estrobo

☐ Traba Tuercas

☐ Bidones Combustible

☐ Neumático Adicional

☐ Botiquín Minero

☐ Cubre Luneta

☐ Set de Herramientas

☐ Caja de Invierno

☐ Frazadas

☐ Linterna

☐ Cadenas

☐ Tensores


☐ Pala

DETALLE DEL VEHICULO / VEHICLE DETAIL

☒ ABOLLADURA / Dent

☐ RAYA / Scratches


☐ PICADURA / Chipping



LADO DERECHO / ASIENTO DEL PASAJERO




VISTA FRONTAL



VISTA POSTERIOR



LADO IZQUIERDO / ASIENTO DEL CHOFER



Observaciones / Observations:

02 10-22

Act. 8-22

mont. 150000

topicos

momentos OK

Por WEST Rent a Car

Nombre:

Carolina Quintero

Rut:

145689179

Firma:

[Signature]

Usuario / Cliente

Nombre:

Carolina Quintero

Rut:

145689179

Firma:

[Signature]

B

☐ Entrega

☐ Recepción

Preparado por:

Fecha:

Hora:

Kilometraje:

Combustible: /8

GENERAL

☐ Documentos

☐ Tarjeta Asistencia

☐ TAG

☐ Panel de Instrumentos (Revisado por Cliente)

☐ Declara Artículos de Valor

☐ Tarjeta Asistencia

☐ TAG

☐ Panel de Instrumentos (Revisado por Cliente)

SEGURIDAD

☐ Botiquín

☐ Extintor

☐ Rueda de Repuesto

☐ Triángulo

☐ Chaleco Reflectante

☐ Gata

☐ Llave de Rueda

☐ Triángulo

NIVELES Y LUCES

☐ Aceite Motor

☐ Frenos

☐ Refrigerante

☐ Agua Limpiaparabrisas

☐ Señalizadores

☐ Neumáticos

☐ Luces

☐ Triángulo

EQUIPAMIENTO

☐ Apoya Cabeza

☐ Encendedor

☐ Tapa de Combustible

☐ Triángulo

☐ Piso de goma

☐ Tapas de Rueda

☐ Antena

☐ Triángulo

☐ Cenicero

☐ Radio / Parlantes

☐ C/Panel

☐ Emblema (Marca)

EQUIPO ADICIONAL

☐ Lona Cubre Pick Up

☐ Cadenas de Nieve

☐ Parrilla

☐ Silla de Bebe

☐ GPS

☐ Otros

☐ S/Panel

☐ S/Panel

EQUIPO MINERO BÁSICO

☐ Pértiga

☐ Báliza

☐ Barra Interna

☐ Barra Externa

EQUIPO MINERO ESPECIAL

☐ Cuñas

☐ Porta Cuñas

☐ Estrobo

☐ Traba Tuercas

☐ Bidones Combustible

☐ Neumático Adicional

☐ Botiquín Minero

☐ Cubre Luneta

☐ Set de Herramientas

☐ Caja de Invierno

☐ Frazadas

☐ Linterna

☐ Cadenas

☐ Tensores


☐ Pala

DETALLE DEL VEHICULO / VEHICLE DETAIL

☐ ABOLLADURA / Dent

☐ RAYA / Scratches


☐ PICADURA / Chipping




LADO DERECHO / ASIENTO DEL PASAJERO



VISTA FRONTAL



VISTA POSTERIOR



LADO IZQUIERDO / ASIENTO DEL CHOFER



Observaciones / Observations:

Por WEST Rent a Car

Nombre:

Rut:

Firma:

Usuario / Cliente

Nombre:

Rut:

Firma: