

MARCA *Kia*
MODELO *Morning*
CODIGO
COLOR


LUGAR DE ORIGEN
LUGAR DE DESTINO *Casa Matiz*
PATENTE *KRT98*
KILOMETRAJE *108437*
COMBUSTIBLE

01/81/43/81/25/83/47/8F

	S	N
DOCUMENTOS	☒	☒
TAG	☒	☒
PLACA PATENTE	☒	☒
SELLO VERDE	☒	☒
LLAVES	☒	☒
ALARMA	☒	☒
RELOJ	☒	☒
RADIO	☒	☒
ESTADO RADIO	☒	☒
PARLANTES	☒	☒
TAPAS DE PARLANTES	☒	☒
CINTURONES	☒	☒
ENCENDEDOR	☒	☒
CENICEROS	☒	☒
PISOS DE GOMA	☒	☒
ESTADO DE TAPIZ	☒	☒
PERILLA PALANCA CAMB.	☒	☒
ASIENTO BUTACAS	☒	☒
ASIENTO BANQUETA	☒	☒
APOYA CABEZA	☒	☒
SEGURO DE PUERTAS	☒	☒
PERILLAS DE CALEFACCION	☒	☒
COMANDO WINCHE	☒	☒
COMANDO DE VIDRIOS	☒	☒
ESPEJO INTERIOR	☒	☒
PARASOL (LH RH)	☒	☒
PLAFONIER	☒	☒
TERCERA LUZ FRENO	☒	☒
GATA	☒	☒
BARROTE	☒	☒
LLAVE DE RUEDA	☒	☒
SET DE SEGURIDAD	☒	☒
BALIZA	☒	☒
CADENAS	☒	☒
BARRA INTERIOR - EXTERIOR	☒	☒

	S	N
CAPOT	☒	☒
MASCARA	☒	☒
FOCOS DELANTEROS	☒	☒
PARACHOQUES DELANTEROS	☒	☒
NEBLINEROS	☒	☒
LOGOTIPOS	☒	☒
PLUMILLAS	☒	☒
ANTENA	☒	☒
PARABRISAS	☒	☒
FOCOS TAPABARROS	☒	☒
TAPABARRO DEL LH	☒	☒
TAPABARRO DEL RH	☒	☒
GUARDANFANGOS INTERIORES	☒	☒
GUARDANFANGOS COLGANTES	☒	☒
ESPEJOS(LH RH)	☒	☒
MOLDURAS LATERALES	☒	☒
TAPA GASOLINA INTERIOR	☒	☒
TAPA GASOLINA EXTERIOR	☒	☒
TAPAS DE RUEDAS	☒	☒
RUEDA DE REPUESTO Nº <i>1</i>	☒	☒
BARRA ANTIVUELCO	☒	☒
ESTADO DE NEUMATICOS	☒	☒
PORTA RUEDA DE REPUESTO	☒	☒
FOCOS TRASEROS (LH RH)	☒	☒
PARACHOQUES ORIGINALES	☒	☒
PARACHOQUES TUBO	☒	☒
MANILLA PORTALON	☒	☒
TIRANTES PORTALON	☒	☒
FOCO PATENTE	☒	☒
OJOS DE GATO	☒	☒
LIMPIA LUNA	☒	☒
CUBRE PICK UP	☒	☒
BIDONES	☒	☒
PALA	☒	☒
LINTERNA CON PILAS	☒	☒


	S	N
BATERIA	☒	☒
SOPORTE BATERIA (MARCA)	☒	☒
ALTERNADOR	☒	☒
BOCINA	☒	☒
SIRENA ALARMA	☒	☒
MOTOR LIMPIA PARABRISAS	☒	☒
TAPA RADIADOR	☒	☒
RADIADOR	☒	☒
TAPA DEPOSITO RADIADOR	☒	☒
TAPA DEPOSITO LIMPIA PARABRISAS	☒	☒
TAPA DEPOSITO LIQUIDO FRENOS	☒	☒
TAPA DEPOSITO LIQUIDO EMBRAGUE	☒	☒
AIRE ACONDICIONADO	☒	☒
WINCHE	☒	☒
CUBRE CARTER	☒	☒
CARDAN DELANTERO	☒	☒
CARDAN TRASERO	☒	☒
CATALIZADOR	☒	☒
MOTOR DE PARTIDA	☒	☒
MOTOR VENTILADOR	☒	☒
DIFERENCIAL DELANTERO	☒	☒
DIFERENCIAL TRASERO	☒	☒
CAJA DE CAMBIOS	☒	☒
MOTOR	☒	☒
CAJA DE DIRECCION	☒	☒
BOMBA DE DIRECCION	☒	☒
AMORTIGUADORES	☒	☒
COMPUTADOR	☒	☒
EQUIPO DE GAS	☒	☒
FOCO FAENERO	☒	☒
PERTIGA	☒	☒
ALARMA RETROCESO	☒	☒
PORTA BIDONES	☒	☒
ESTROBO GRILLETES Nº <i>1</i>	☒	☒
CUÑAS (.....)	☒	☒



LADO DERECHO/ASIENTO DEL PASAJERO



VISTA FRONTAL



LADO IZQUIERDO/ASIENTO DEL CHOFER



VISTA POSTERIOR

OBSERVACIONES:

Neumaticos bien estado
Repuesto OK
Tapi2 manchas leves.
KRT Seguridad
1 Copia llaves extno
Tarjeta Copoc 5000
solado.

NEUMATICOS: ESTADO - MARCA - MODELO

DESPACHADO POR:
NOMBRE: *Antony Aranda*
FIRMA: *[Signature]*
FECHA: *27/8/22*

TRANSPORTISTA:
NOMBRE: *Enrique*
FIRMA: *[Signature]*
FECHA: *27/8/22*

RECIBIDO POR:
NOMBRE:
FIRMA:
FECHA: