

Completar con ☒ = SI ☒ = No ☐ Contrato ☐ Traslado ☐ O/T N° \_\_\_\_\_

Marca VW Modelo: 60L Patente: 4HCT-68

**A** ☒ Entrega ☐ Recepción

Preparado por: Nathaly Pess  
Fecha: 18/06/23 Hora: \_\_\_\_\_  
Kilometraje: 93582 Combustible: ☐ / 8 FULL

**GENERAL**  
☒ Documentos ☒ Tarjeta Asistencia ☒ TAG ☒ Panel de Instrumentos  
☒ Declara Artículos de Valor ☒ Declare Items of Value

**SEGURIDAD**  
☒ Botiquín ☒ Extintor ☒ Rueda de Repuesto ☒ Triángulo  
☒ Chaleco Reflectante ☒ Gata ☒ Llave de Rueda

**NIVELES Y LUCES**  
☒ Aceite Motor ☒ Frenos ☒ Refrigerante ☒ Agua Limpiaparabrisas  
☒ Señalizadores ☒ Neumáticos ☒ Luces

**EQUIPAMIENTO**  
☒ Apoya Cabeza ☒ Encendedor ☒ Tapa de Combustible  
☒ Piso de goma ☒ Tapas de Rueda ☒ Antena  
☒ Cenicero ☒ Radio / Parlantes ☒ Emblema

**EQUIPO ADICIONAL**  
☐ Lona Cubre Pick Up ☐ Cadenas de Nieve ☐ Parrilla ☐ Silla de Bebe  
☐ GPS ☐ Otros

**EQUIPO MINERO BÁSICO**  
☐ Pértiga ☐ Báliza ☐ Barra Interna ☐ Barra Externa

**EQUIPO MINERO ESPECIAL**  
☐ Cuñas ☐ Porta Cuñas ☐ Estrobo ☐ Traba Tuercas  
☐ Bidones Combustible ☐ Neumático Adicional ☐ Botiquín Minero ☐ Cubre Luneta  
☐ Set de Herramientas ☐ Caja de Invierno: ☐ Frazadas ☐ Linterna ☐ Cadenas ☐ Tensores ☐ Pala

**DETALLE DEL VEHÍCULO / VEHICLE DETAIL**  
☐ ABOLLADURA / Dent ☐ RAYA / Scratches ☒ PICADURA / Chipping  
  
LADO DERECHO / ASIENTO DEL PASAJERO VISTA FRONTAL  
LADO IZQUIERDO / ASIENTO DEL CHOFER VISTA POSTERIOR

Observaciones / Observations:  
chapa fuselaje dañado

Por WEST Rent a Car  
Nombre: Nathaly Pess  
Rut: 18.466.0962  
Firma: [Signature]

Usuario / Cliente  
Nombre: [Signature]  
Rut: 14.616.000-8  
Firma: [Signature]

Retire sus pertenencias antes de entregar el vehículo. West no se hace responsable por ningún objeto dejado adentro.  
Make sure you take all you belonging out of the vehicle when you return it, as WEST cannot be held responsible for any items left behind.

**B** ☐ Entrega ☐ Recepción

Preparado por: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_  
Kilometraje: \_\_\_\_\_ Combustible: ☐ / 8

**GENERAL**  
☐ Documentos ☐ Tarjeta Asistencia ☐ TAG ☐ Panel de Instrumentos  
☐ Declara Artículos de Valor ☐ Declare Items of Value

**SEGURIDAD**  
☐ Botiquín ☐ Extintor ☐ Rueda de Repuesto ☐ Triángulo  
☐ Chaleco Reflectante ☐ Gata ☐ Llave de Rueda

**NIVELES Y LUCES**  
☐ Aceite Motor ☐ Frenos ☐ Refrigerante ☐ Agua Limpiaparabrisas  
☐ Señalizadores ☐ Neumáticos ☐ Luces

**EQUIPAMIENTO**  
☐ Apoya Cabeza ☐ Encendedor ☐ Tapa de Combustible  
☐ Piso de goma ☐ Tapas de Rueda ☐ Antena  
☐ Cenicero ☐ Radio / Parlantes ☐ Emblema

**EQUIPO ADICIONAL**  
☐ Lona Cubre Pick Up ☐ Cadenas de Nieve ☐ Parrilla ☐ Silla de Bebe  
☐ GPS ☐ Otros

**EQUIPO MINERO BÁSICO**  
☐ Pértiga ☐ Báliza ☐ Barra Interna ☐ Barra Externa

**EQUIPO MINERO ESPECIAL**  
☐ Cuñas ☐ Porta Cuñas ☐ Estrobo ☐ Traba Tuercas  
☐ Bidones Combustible ☐ Neumático Adicional ☐ Botiquín Minero ☐ Cubre Luneta  
☐ Set de Herramientas ☐ Caja de Invierno: ☐ Frazadas ☐ Linterna ☐ Cadenas ☐ Tensores ☐ Pala

**DETALLE DEL VEHÍCULO / VEHICLE DETAIL**  
☐ ABOLLADURA / Dent ☐ RAYA / Scratches ☒ PICADURA / Chipping  
  
LADO DERECHO / ASIENTO DEL PASAJERO VISTA FRONTAL  
LADO IZQUIERDO / ASIENTO DEL CHOFER VISTA POSTERIOR

Observaciones / Observations:

Por WEST Rent a Car  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Rut: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_

Usuario / Cliente  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Rut: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_

Original: Cliente