

Fecha de Entrega:

Fecha de Revisión:

Página 1 de 1


Código R-G-OP-005

MARCA	TOYOTA	LUGAR DE ORIGEN	CCP
MODELO	HILUX 2.8 4x4	LUGAR DE DESTINO	ANTOFA GASTA
CODIGO	3ANCA	PATENTE	KFI-10
COLOR		COMBUSTIBLE	DIESEL
KILOMETRAJE	41,781		

DOCUMENTOS	S	N
TAG		
PLACA PATENTE		
SELLO VERDE		
LLAVES		
ALARMA		
RELOJ		
RADIO		
ESTADO RADIO		
PARLANTES		
TAPAS DE PARLANTES		
CINTURONES		
ENCENDEDOR		
CENICEROS		
PISOS DE GOMA		
ESTADO DE TAPIZ		
PERILLA PALANCA CAMB.		
ASIENTO BUTACAS		
ASIENTO BANQUETA		
APOYA CABEZA		
SEGURO DE PUERTAS		
PERILLAS DE CALEFACCION		
COMANDO WINCHE		
COMANDO DE VIDRIOS		
ESPEJO INTERIOR		
PARASOL (LH RH)		
PLAFONIER		
TERCERA LUZ FRENO		
GATA		
BARROTE		
LLAVE DE RUEDA		
SET DE SEGURIDAD		
BALIZA		
CADENAS		
BARRA INTERIOR - EXTERIOR		

CAPOT	S	N
MASCARA		
FOCOS DELANTEROS		
PARACHOQUES DELANTEROS		
NEBLINEROS		
LOGOTIPOS		
PLUMILLAS		
ANTENA		
PARABRISAS		
FOCOS TAPABARROS		
TAPABARRO DEL LH		
TAPABARRO DEL RH		
GUARDANFANGOS INTERIORES		
GUARDANFANGOS COLGANTES		
ESPEJOS(LH RH)		
MOLDURAS LATERALES		
TAPA GASOLINA INTERIOR		
TAPA GASOLINA EXTERIOR		
TAPAS DE RUEDAS		
RUEDA DE REPUESTO N° 1		
BARRA ANTIVUELCO		
ESTADO DE NEUMATICOS		
PORTA RUEDA DE REPUESTO		
FOCOS TRASEROS (LH RH)		
PARACHOQUES ORIGINALES		
PARACHOQUES TUBO		
MANILLA PORTALON		
TIRANTES PORTALON		
FOCO PATENTE		
OJOS DE GATO		
LIMPIA LUNA		
CUBRE PICK UP		
BIDONES		
PALA		
LINTERNA CON PILAS		


BATERIA	S	N
SOPORTE BATERIA (MARCA)		
ALTERNADOR		
BOCINA		
SIRENA ALARMA		
MOTOR LIMPIA PARABRISAS		
TAPA RADIADOR		
RADIADOR		
TAPA DEPOSITO RADIADOR		
TAPA DEPOSITO LIMPIA PARABRISAS		
TAPA DEPOSITO LIQUIDO FRENOS		
TAPA DEPOSITO LIQUIDO EMBRAGUE		
AIRE ACONDICIONADO		
WINCHE		
CUBRE CARTER		
CARDAN DELANTERO		
CARDAN TRASERO		
CATALIZADOR		
MOTOR DE PARTIDA		
MOTOR VENTILADOR		
DIFERENCIAL DELANTERO		
DIFERENCIAL TRASERO		
CAJA DE CAMBIOS		
MOTOR		
CAJA DE DIRECCION		
BOMBA DE DIRECCION		
AMORTIGUADORES		
COMPUTADOR		
EQUIPO DE GAS		
FOCO FAENERO		
PERTIGA		
ALARMA RETROCESO		
PORTA BIDONES		
ESTROBO GRILLETES N°		
CUÑAS (.....)		



LADO DERECHO/ASIENTO DEL PASAJERO



VISTA FRONTAL



LADO IZQUIERDO/ASIENTO DEL CHOFER



VISTA POSTERIOR

OBSERVACIONES:

Neumáticos excelente estado
 PREU TECNICA / 02-2020

NEUMATICOS: ESTADO - MARCA - MODELO

MICHELIN DUNLOP

DESPACHADO POR:

NOMBRE:

FIRMA:

FECHA:

TRANSPORTISTA:

NOMBRE:

FIRMA:

FECHA:

RECIBIDO POR:

NOMBRE:

FIRMA:

FECHA: