

CHEQUEO PREVIO

Patente: 624 B.16 N° de contrato: _____ Kilometraje: 96480 **LE RECORDAMOS DEVOLVER FULL**

Combustible: ☒ Bencina ☐ Diesel 1/8 ☐ 1/4 ☐ 3/8 ☐ 1/2 ☐ 5/8 ☐ 3/4 ☐ 7/8 ☐ Full ☒

Preparado por: Suño González Fecha: 18 / 8 / 17

Entregado por: Suño González


REVISIÓN GENERAL

DOCUMENTOS DEL VEHICULO (AL DIA)	RADIO (FUNCIONAMIENTO)	ANTENA	TAG	ENCENDEDOR (FUNCIONAMIENTO)	CENICERO	CIERRE CENTRALIZADO
ALZAVIDRIOS	AIRE ACONDICIONADO	LUCES (MAYORES, SEÑALIZADORES, FRENO, ETC.)	ALARMA	ALARMA CON CORTA CORRIENTE	CINTURON SEGURIDAD	ESTADO CERRADURAS
TAPA DE RUEDA	GATA DEL VEHICULO Y EN BUEN ESTADO	LLAVE RUEDA	NEUMATICO REPUESTO	BOTIQUIN	TRIANGULO	EXTINTOR CON CARGA
MANTENCION PREVENTIVA NIVELES				ACCESORIOS OPCIONALES		
LIQUIDO FRENOS	ACEITE MOTOR	AGUA BATERIA	AGUA LIMPIA PARABRISAS	PRESION Y ESTADO DE NEUMATICOS	SILLA BEBE	PORTA SKI
					GPS	LONA
				LIMPIEZA		
				ASEO INTERIOR		


DETALLE DEL VEHICULO / VEHICLE DETAIL



LADO DERECHO / ASIENTO DEL PASAJERO



VISTA FRONTAL



LADO IZQUIERDO / ASIENTO DEL CHOFER



VISTA POSTERIOR

EQUIPO MINERO BASICO

PERTIGA _____ BALIZA _____ BARRA _____

EQUIPO MINERO ESPECIAL

PALA _____ NEUMATICO ADICIONAL _____
 CADENAS Y TENSORES _____ CAJA HERRAMIENTAS _____
 ESTROBO _____ LINTERNA _____
 3 CADENAS _____ CUÑA _____
 FRAZADAS _____ BOTIQUIN MINERO _____
 HERRAMIENTAS _____ APRIETE DE TUERCAS _____

OBSERVACIONES / OBSERVATIONS

Gusón en la parte trasera
chasis reflectante
tarjeta copec
mapa Leves

CLIENTE / CUSTOMER

Nombre / Name: Victor Alarcon

Firma / Signature: _____ Hora / Office Hours: _____

Acepto todas las condiciones de vehículo descritas en este documento.
 Please sign to accept the vehicle in the conditions described in this document
 Importante: El Servicio de grúa es de costo del cliente
 Tow truck cost must be met by the client

Retire sus pertenencias antes de entregar el vehículo, WEST no se hace responsable por ningún objeto dejado en su interior
 Make sure you take all your belongings out of the vehicle when you return it, as WEST cannot be held responsible for any items left behind

ORIGINAL : Cliente