

## ACTA ENTREGA / RECEPCIÓN VEHÍCULO

Completar con: ☒ = SI ☒ = NO ☐ Contrato ☐ Traslado ☐ O/T N°

Marca: Volkswagen Modelo: Gol Patente: JWCH-51

A ☐ Entrega ☐ Recepción

Preparado por: YERICO MOSQUERA

Fecha: 14/10 Hora: 14:00

Kilometraje: 11239 Combustible: ☒ / 8

### GENERAL

☒ Documentos 4/20 ☒ Tarjeta Asistencia 02/19 ☒ TAG TAG ☒ Panel de Instrumentos Panel de Instrumentos  
☒ Declara Artículos de Valor Declare Items of Value

### SEGURIDAD

☒ Botiquín First Aid Kit ☒ Extintor Fire Extinguisher ☒ Rueda de Repuesto Spare Tire ☒ Triángulo Triangle  
☒ Chaleco Reflectante Safety Vest ☒ Gata Jack ☒ Llave de Rueda Tire Iron

### NIVELES Y LUCES

☒ Aceite Motor Motor Oil ☒ Frenos Brakes ☒ Refrigerante Cooling Solution ☒ Agua Limpiaparabrisas Windshield Water  
☒ Señalizadores Signal Lights ☒ Neumáticos Tires ☒ Luces Lights

### EQUIPAMIENTO

☒ Apoya Cabeza Head Rest ☒ Encendedor Lighter ☒ Tapa de Combustible Fuel Cap  
☒ Piso de goma Rubber Mats ☒ Tapas de Rueda Hub Caps ☒ Antena Antenna  
☒ Cenicero Ashtray ☒ Radio / Parlantes Radio / Speakers ☐ C/Panel ☐ S/Panel ☒ Emblema (Marca) Emblem / Symbol (Modelo)

### EQUIPO ADICIONAL

☒ Lona Cubre Pick Up Tonneau Cover ☒ Cadenas de Nieve Snow Chains ☒ Parrilla Roof Rack ☒ Silla de Bebe Baby Seat  
☐ GPS ☐ Otros Others

### EQUIPO MINERO BÁSICO


☒ Pértiga ☒ Báliga ☒ Barra Interna ☒ Barra Externa

### EQUIPO MINERO ESPECIAL

☒ Cuñas ☒ Porta Cuñas ☒ Estrobo ☒ Traba Tuercas  
☒ Bidones Combustible ☒ Neumático Adicional ☒ Botiquín Minero ☒ Cubre Luneta  
☒ Set de Herramientas ☒ Caja de Invierno: ☒ Frazadas ☒ Linterna ☒ Cadenas ☒ Tensores ☒ Pala

### DETALLE DEL VEHÍCULO / VEHICLE DETAIL


☐ ABOLLADURA / Dent ☐ RAYA / Scratches ☒ PICADURA / Chipping




LADO DERECHO / ASIENTO DEL PASAJERO



VISTA FRONTAL



VISTA POSTERIOR



LADO IZQUIERDO / ASIENTO DEL CHOFER

Observaciones / Observations:

Nº Traslado 8120

Por WEST Rent a Car

Nombre: YERICO MOSQUERA

Rut: 17.002.72-4

Firma: [Signature]

Usuario / Cliente

Nombre: VICTOR ALONSO

Rut: 9539511-2

Firma: [Signature]

B ☐ Entrega ☐ Recepción

Preparado por:

Fecha: Hora:

Kilometraje: Combustible: ☐ / 8

### GENERAL

☐ Documentos ☐ Tarjeta Asistencia ☐ TAG ☐ Panel de Instrumentos (Re visado por Cliente) Dash Board (Reviewed by Client)  
☐ Declara Artículos de Valor Declare Items of Value

### SEGURIDAD

☐ Botiquín ☐ Extintor ☐ Rueda de Repuesto ☐ Triángulo  
☐ Chaleco Reflectante ☐ Gata ☐ Llave de Rueda

### NIVELES Y LUCES

☐ Aceite Motor ☐ Frenos ☐ Refrigerante ☐ Agua Limpiaparabrisas  
☐ Señalizadores ☐ Neumáticos ☐ Luces

### EQUIPAMIENTO

☐ Apoya Cabeza ☐ Encendedor ☐ Tapa de Combustible  
☐ Piso de goma ☐ Tapas de Rueda ☐ Antena  
☐ Cenicero ☐ Radio / Parlantes ☐ C/Panel ☐ S/Panel ☐ Emblema (Marca) Emblem / Symbol (Modelo)

### EQUIPO ADICIONAL

☐ Lona Cubre Pick Up ☐ Cadenas de Nieve ☐ Parrilla ☐ Silla de Bebe  
☐ GPS ☐ Otros

### EQUIPO MINERO BÁSICO


☐ Pértiga ☐ Báliga ☐ Barra Interna ☐ Barra Externa

### EQUIPO MINERO ESPECIAL

☐ Cuñas ☐ Porta Cuñas ☐ Estrobo ☐ Traba Tuercas  
☐ Bidones Combustible ☐ Neumático Adicional ☐ Botiquín Minero ☐ Cubre Luneta  
☐ Set de Herramientas ☐ Caja de Invierno: ☐ Frazadas ☐ Linterna ☐ Cadenas ☐ Tensores ☐ Pala

### DETALLE DEL VEHÍCULO / VEHICLE DETAIL


☐ ABOLLADURA / Dent ☐ RAYA / Scratches ☒ PICADURA / Chipping




LADO DERECHO / ASIENTO DEL PASAJERO



VISTA FRONTAL



VISTA POSTERIOR



LADO IZQUIERDO / ASIENTO DEL CHOFER

Observaciones / Observations:

Por WEST Rent a Car

Nombre:

Rut:

Firma:

Usuario / Cliente

Nombre:

Rut:

Firma: