

INVENTARIO DE VEHICULOS

Nº 007949

west
RENT A CAR

Fecha de Entrega:


Página 1 de 1

Código R-G-OP-005


Fecha de Revisión:

MARCA	TOYOTA	LUGAR DE ORIGEN	CONSEJERIA
MODELO	ALUX	LUGAR DE DESTINO	ASETENA
CODIGO	190040	PATENTE	CLDC48
COLOR	BLANCO	COMBUSTIBLE	0 1/8 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 F


DOCUMENTOS		CAPOT		BATERIA	
S	N	S	N	S	N
TAG	✓	MASCARA	✓	SOPORTE BATERIA (MARCA)	✓
PLACA PATENTE	✓	FOCOS DELANTEROS	✓	ALTERNADOR	✓
SELLO VERDE	✓	PARACHOQUES DELANTEROS	✓	BOCINA	✓
LLAVES	① ✓	NEBLINEROS	✓	SIRENA ALARMA	✓
ALARMA	✓	LOGOTIPOS	✓	MOTOR LIMPIA PARABRISAS	✓
RELOJ	✓	PLUMILLAS	✓	TAPA RADIADOR	✓
RADIO	✓	ANTENA	✓	RADIADOR	✓
ESTADO RADIO	✓	PARABRISAS	✓	TAPA DEPOSITO RADIADOR	✓
PARLANTES	✓	FOCOS TAPABARROS	✓	TAPA DEPOSITO LIMPIA PARABRISAS	✓
TAPAS DE PARLANTES	✓	TAPABARRO DEL LH	✓	TAPA DEPOSITO LIQUIDO FRENOS	✓
CINTURONES	✓	TAPABARRO DEL RH	✓	TAPA DEPOSITO LIQUIDO EMBRAGUE	✓
ENCENDEDOR	✓	GUARDANFANGOS INTERIORES	✓	AIRE ACONDICIONADO	✓
CENICEROS	✓	GUARDANFANGOS COLGANTES	✓	WINCHE	✓
PISOS DE GOMA	✓	ESPEJOS(LH RH)	✓	CUBRE CARTER	✓
ESTADO DE TAPIZ	✓	MOLDURAS LATERALES	✓	CARDAN DELANTERO	✓
PERILLA PALANCA CAMB.	✓	TAPA GASOLINA INTERIOR	✓	CARDAN TRASERO	✓
ASIENTO BUTACAS	✓	TAPA GASOLINA EXTERIOR	✓	CATALIZADOR	✓
ASIENTO BANQUETA	✓	TAPAS DE RUEDAS	✓	MOTOR DE PARTIDA	✓
APOYA CABEZA	✓	RUEDA DE REPUESTO Nº 1	✓	MOTOR VENTILADOR	✓
SEGURO DE PUERTAS	✓	BARRA ANTIVUELCO	✓	DIFERENCIAL DELANTERO	✓
PERILLAS DE CALEFACCION	✓	ESTADO DE NEUMATICOS	✓	DIFERENCIAL TRASERO	✓
COMANDO WINCHE	✓	PORTA RUEDA DE REPUESTO	✓	CAJA DE CAMBIOS	✓
COMANDO DE VIDRIOS	✓	FOCOS TRASEROS (LH RH)	✓	MOTOR	✓
ESPEJO INTERIOR	✓	PARACHOQUES ORIGINALES	✓	CAJA DE DIRECCION	✓
PARASOL (LH RH)	✓	PARACHOQUES TUBO	✓	BOMBA DE DIRECCION	✓
PLAFONIER	✓	MANILLA PORTALON	✓	AMORTIGUADORES	✓
TERCERA LUZ FRENO	✓	TIRANTES PORTALON	✓	COMPUTADOR	✓
GATA	✓	FOCO PATENTE	✓	EQUIPO DE GAS	✓
BARROTE	✓	OJOS DE GATO	✓	FOCO FAENERO	✓
LLAVE DE RUEDA	✓	LIMPIA LUNA	✓	PERTIGA	✓
SET DE SEGURIDAD	✓	CUBRE PICK UP	✓	ALARMA RETROCESO	✓
BALIZA	✓	BIDONES	✓	PORTA BIDONES	✓
CADENAS	✓	PALA	✓	ESTROBO	✓
BARRA INTERIOR - EXTERIOR	✓	LINTERNA CON PILAS	✓	GRILLETES Nº	✓
				CUÑAS (.....)	✓



LADO DERECHO/ASIENTO DEL PASAJERO



VISTA FRONTAL



LADO IZQUIERDO/ASIENTO DEL CHOFER



VISTA POSTERIOR

OBSERVACIONES:

Foto Trasero Derecho Trizado.
Motor sobre puesto y sobrecargado
OTRAS PIEZAS DE MOTOR
EN ASIENTOS TRASEROS, UNIDAD
SE DETUVO Y NO ANDUVO MAS
ANTENA CORTADA

NEUMATICOS: ESTADO - MARCA - MODELO

REGUM/ESTAKE/AT

DESPACHADO POR:

NOMBRE:

FIRMA:

FECHA:

TRANSPORTISTA:

NOMBRE:

FIRMA:

FECHA:

RECIBIDO POR:

NOMBRE:

FIRMA:

FECHA:

ORIGINAL - DESPACHADOR