

INVENTARIO DE VEHICULOS

Nº 007851



Fecha de Entrega:

Fecha de Revisión:

Página 1 de 1

Código R-G-OP-005

MARCA: TOYOTA

MODELO: HILUX 4X2

CODIGO:

COLOR: BLANCA

KILOMETRAJE: 179.542


LUGAR DE ORIGEN: CONCEPCION

LUGAR DE DESTINO: LA SERENA

PATENTE: DP5L171

COMBUSTIBLE: 0 1/8 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 F

DOCUMENTOS	S	N	CAPOT	S	N	BATERIA	S	N
TAG	/	/	MASCARA	/	/	SOPORTE BATERIA (MARCA)	/	/
PLACA PATENTE	/	/	FOCOS DELANTEROS	/	/	ALTERNADOR	/	/
SELLO VERDE	/	/	PARACHOQUES DELANTEROS	/	/	BOCINA	/	/
LLAVES	/	/	NEBLINEROS	/	/	SIRENA ALARMA	/	/
ALARMA	/	/	LOGOTIPOS	/	/	MOTOR LIMPIA PARABRISAS	/	/
RELOJ	/	/	PLUMILLAS	/	/	TAPA RADIADOR	/	/
RADIO	/	/	ANTENA	/	/	RADIADOR	/	/
ESTADO RADIO	/	/	PARABRISAS	/	/	TAPA DEPOSITO RADIADOR	/	/
PARLANTES	/	/	FOCOS TAPABARROS	/	/	TAPA DEPOSITO LIMPIA PARABRISAS	/	/
TAPAS DE PARLANTES	/	/	TAPABARRO DEL LH	/	/	TAPA DEPOSITO LIQUIDO FRENOS	/	/
CINTURONES	/	/	TAPABARRO DEL RH	/	/	TAPA DEPOSITO LIQUIDO EMBRAGUE	/	/
ENCENDEDOR	/	/	GUARDANFANGOS INTERIORES	/	/	AIRE ACONDICIONADO	/	/
CENICEROS	/	/	GUARDANFANGOS COLGANTES	/	/	WINCHE	/	/
PISOS DE GOMA	/	/	ESPEJOS(LH RH)	/	/	CUBRE CARTER	/	/
ESTADO DE TAPIZ	/	/	MOLDURAS LATERALES	/	/	CARDAN DELANTERO	/	/
PERILLA PALANCA CAMB.	/	/	TAPA GASOLINA INTERIOR	/	/	CARDAN TRASERO	/	/
ASIENTO BUTACAS	/	/	TAPA GASOLINA EXTERIOR	/	/	CATALIZADOR	/	/
ASIENTO BANQUETA	/	/	TAPAS DE RUEDAS	/	/	MOTOR DE PARTIDA	/	/
APOYA CABEZA	/	/	RUEDA DE REPUESTO Nº 1	/	/	MOTOR VENTILADOR	/	/
SEGURO DE PUERTAS	/	/	BARRA ANTIVUELCO	/	/	DIFERENCIAL DELANTERO	/	/
PERILLAS DE CALEFACCION	/	/	ESTADO DE NEUMATICOS	/	/	DIFERENCIAL TRASERO	/	/
COMANDO WINCHE	/	/	PORTA RUEDA DE REPUESTO	/	/	CAJA DE CAMBIOS	/	/
COMANDO DE VIDRIOS	/	/	FOCOS TRASEROS (LH RH)	/	/	MOTOR	/	/
ESPEJO INTERIOR	/	/	PARACHOQUES ORIGINALES	/	/	CAJA DE DIRECCION	/	/
PARASOL (LH RH)	/	/	PARACHOQUES TUBO	/	/	BOMBA DE DIRECCION	/	/
PLAFONIER	/	/	MANILLA PORTALON	/	/	AMORTIGUADORES	/	/
TERCERA LUZ FRENO	/	/	TIRANTES PORTALON	/	/	COMPUTADOR	/	/
GATA	/	/	FOCO PATENTE	/	/	EQUIPO DE GAS	/	/
BARROTE	/	/	OJOS DE GATO	/	/	FOCO FAENERO	/	/
LLAVE DE RUEDA	/	/	LIMPIA LUNA	/	/	PERTIGA	/	/
SET DE SEGURIDAD	/	/	CUBRE PICK UP	/	/	ALARMA RETROCESO	/	/
BALIZA	/	/	BIDONES	/	/	PORTA BIDONES	/	/
CADENAS	/	/	PALA	/	/	ESTROBO GRILLETES Nº	/	/
BARRA INTERIOR - EXTERIOR	/	/	LINTERNA CON PILAS	/	/	CUÑAS (.....)	/	/



LADO DERECHO/ASIENTO DEL PASAJERO



VISTA FRONTAL



LADO IZQUIERDO/ASIENTO DEL CHOFER



VISTA POSTERIOR

OBSERVACIONES:

UNIDAD NO ENCUENTRA PROBLEMAS EN INYECTORES
+ PARABRISAS TRAZADO
+ FOCO TRASERO DAÑADO
+ RELACION TECNICA VEHICULO
+ ESTAR EN TALLER

NEUMATICOS: ESTADO - MARCA - MODELO

Revisar estado / DIAL

DESPACHADO POR: JUAN FUZ

NOMBRE: 09-05-2018

FIRMA:

FECHA:

TRANSPORTISTA: Luis Retel

NOMBRE:

FIRMA:

FECHA:

RECIBIDO POR:

NOMBRE:

FIRMA:

FECHA:

ORIGINAL - DESPACHADOR