

INVENTARIO DE VEHICULOS
Nº 007946



Fecha de Entrega:	Página 1 de 1	Código R-G-OP-005
Fecha de Revisión:		

MARCA <u>Tayota</u>	LUGAR DE ORIGEN <u>CONCEPCION</u>										
MODELO <u>4 door</u>	LUGAR DE DESTINO <u>SERENA</u>										
CODIGO <u>Safe</u>	PATENTE <u>225 54</u>										
COLOR <u>Blue</u>	KILOMETRAJE <u>202 970</u>	COMBUSTIBLE	0	1/8	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	F


DOCUMENTOS	S	N	CAPOT	S	N	BATERIA	S	N
TAG	X	X	MASCARA	X		SOPORTE BATERIA (MARCA)	X	
PLACA PATENTE	X		FOCOS DELANTEROS	X		ALTERNADOR	X	
SELLO VERDE		X	PARACHOQUES DELANTEROS	X		BOCINA	X	
LLAVES	X		NEBLINEROS		X	SIRENA ALARMA		X
ALARMA		X	LOGOTIPOS	X		MOTOR LIMPIA PARABRISAS	X	
RELOJ	X		PLUMILLAS		X	TAPA RADIADOR	X	
RADIO	X		ANTENA	X		RADIADOR	X	
ESTADO RADIO	X		PARABRISAS	X		TAPA DEPOSITO RADIADOR	X	
PARLANTES	X		FOCOS TAPABARROS	X		TAPA DEPOSITO LIMPIA PARABRISAS	X	
TAPAS DE PARLANTES	X		TAPABARRO DEL LH		X	TAPA DEPOSITO LIQUIDO FRENOS	X	
CINTURONES	X		TAPABARRO DEL RH	X		TAPA DEPOSITO LIQUIDO EMBRAGUE	X	
ENCENDEDOR		X	GUARDANFANGOS INTERIORES			AIRE ACONDICIONADO		X
CENICEROS	X		GUARDANFANGOS COLGANTES	X		WINCHE		X
PISOS DE GOMA	X		ESPEJOS(LH RH)	X		CUBRE CARTER	X	
ESTADO DE TAPIZ		X	MOLDURAS LATERALES			CARDAN DELANTERO	X	
PERILLA PALANCA CAMB.	X		TAPA GASOLINA INTERIOR	X		CARDAN TRASERO	X	
ASIENTO BUTACAS	X		TAPA GASOLINA EXTERIOR	X		CATALIZADOR		
ASIENTO BANQUETA	X		TAPAS DE RUEDAS			MOTOR DE PARTIDA	X	
APOYA CABEZA	X		RUEDA DE REPUESTO Nº <u>1</u>	X	X	MOTOR VENTILADOR	X	
SEGURO DE PUERTAS	X		BARRA ANTIVUELCO	X		DIFERENCIAL DELANTERO	X	
PERILLAS DE CALEFACCION	X		ESTADO DE NEUMATICOS	X		DIFERENCIAL TRASERO	X	
COMANDO WINCHE	X	X	PORTA RUEDA DE REPUESTO	X		CAJA DE CAMBIOS	X	
COMANDO DE VIDRIOS	X	X	FOCOS TRASEROS (LH RH)	X		MOTOR	X	
ESPEJO INTERIOR	X		PARACHOQUES ORIGINALES	X		CAJA DE DIRECCION	X	
PARASOL (LH RH)	X		PARACHOQUES TUBO	X		BOMBA DE DIRECCION	X	
PLAFONIER	X		MANILLA PORTALON	X		AMORTIGUADORES	X	
TERCERA LUZ FRENO	X		TIRANTES PORTALON		X	COMPUTADOR	X	
GATA		X	FOCO PATENTE	X		EQUIPO DE GAS		X
BARROTE	X		OJOS DE GATO	X		FOCO FAENERO		X
LLAVE DE RUEDA		X	LIMPIA LUNA		X	PERTIGA		X
SET DE SEGURIDAD		X	CUBRE PICK UP		X	ALARMA RETROCESO		X
BALIZA		X	BIDONES		X	PORTA BIDONES		X
CADENAS		X	PALA		X	ESTROBO GRILLETES Nº <u> </u>		X
BARRA INTERIOR - EXTERIOR	X		LINTERNA CON PILAS		X	CUÑAS (.....)		X




LADO DERECHO/ASIENTO DEL PASAJERO



VISTA FRONTAL



LADO IZQUIERDO/ASIENTO DEL CHOFER



VISTA POSTERIOR

OBSERVACIONES:

- muerquilla Para Choque (Suelter)
- Cambios Reten de Caja de Transmision
- Perdida de aceite Caja Transmision
- Sistema electrico Con falla
- Cinturon Piloto malo
- Pick up mal Estado
- Peiller Calefaccion Mal Estado
- Parachoque delantero Trizendo
- NEUMATICOS BUENOS / WEST LAKE

NEUMATICOS: ESTADO - MARCA - MODELO

DESPACHADO POR: <u>JUAN</u>	TRANSPORTISTA: <u>Luis Cete</u>	RECIBIDO POR:
NOMBRE: <u>09/05/2018</u>	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
FECHA:	FECHA:	FECHA: